Pio

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: 202080000111B Fecha inicio: 15/7/21 9:50 Fecha fin: 15/7/21 11:30

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] FECHA INICIO AISLAMIENTO: FECHA FIN AISLAMIENTO:

TALLA	SEXO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO	CANTIDAD

DETALLES ADICIONALES DADOS POR FACILITY

ÁREA DE MANTENIMIENTO

PARÁMETROS DE ENTRADA

ID. Mantenimiento	VOLTAJE	PRESIÓN	GRADOS	N. CUBETAS	PRUEBAS DE ALARMA: Desbalanceo	PRUEBAS DE ALARMA: Flop	PRUEBAS DE ALARMA: Flop a 0°	RELAJO	N. PIEZAS	Sueltr	CÓDIGO DE BARRAS: Inicio	CÓDIGO DE BARRAS: Retiro	PARTES	OBSERVACIONES
														Mixto
66989	Si	Si	Si	E5	Si	Si	Si	Si	Si	Si				Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Generó Alarma	No	X		Cual		
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE HERMETIZACIÓN	Cuenta X	Mala
5. OPINIÓN IDENTIFICADOR									
6. ESTADO DE LAS CUBETAS	Buenas		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	X		Cual control presenta error		

DIAGNÓSTICO FALLA

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
	Detalle Prueba 0	Verificar voltaje de la pila	4.9V
2	Prueba de Fugas	Se verifica hermeticidad neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de sopleo	Se verifica funcionamiento de la boquilla	Fuerte
6	Otros		
7	Otros		

Observaciones del diagnóstico identificado

REPUESTOS USADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

CAMBIOS REALIZADOS

No.	Prueba / Verificación	Descripción	Resultado
	Prueba de Alarma	Se verifica activación de alarmas (Desbalanceo, Flop, Flop a 0°)	E5
	Prueba de Fugas	Se verifica activación de alarmas (RELAJO, Piezas caídas) y estado de mangueras	LO
3	Conexión eléctrica	Verificación eléctrica	OK
4	Conexión electrónica	Verificación electrónica	OK
5	Prueba de sopleo	Verificar manguera de sopleo en buen estado	OK
6	Otros		
7	Otros		

PARÁMETROS DE SALIDA

ID. Mantenimiento	VOLTAJE	PRESIÓN	GRADOS	N. CUBETAS	PRUEBAS DE ALARMA: Desbalanceo	PRUEBAS DE ALARMA: Flop	PRUEBAS DE ALARMA: Flop a 0°	RELAJO	N. PIEZAS	Sueltr	CÓDIGO DE BARRAS: Inicio	CÓDIGO DE BARRAS: Retiro	PARTES	OBSERVACIONES
65984	Si	Si	Si	E5	Si	Si	Si	Si	Si	Si				