OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAO-MAN-FR-009
Versión	

Fecha Remisión | Remisión # | Auxiliar Mantenimiento: JONIER AYUDELO

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	Fecha Inicio	Hora Inicio Labor	Fecha Fin
NN-392313	1-10-24	11:30	1-10-24

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
		X		

													Si	No
													Si	No
													Si	No
													Si	No
													Si	No
													Si	No

LIMPIEZA GENERAL

Mantenimiento	Horómetro	Sistema	Oxígeno	Termómetro	Pruebas de alarma: Desconexión (Si-No)	Pila	Flujo a 0°	Bombas	Filtros	Base	Código de barras: Base	Código de barras: Mantenimiento	Ruedas
16146	6-6	95.4	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

1 CICLADO: OK | Tiempo de la prueba: 2:00 | Desconexión: X | Cual?: OK

X

OK | OK | OK

No	Prueba	Descripción	Resultado
	Sensor de flujo		SI
	Cambio de flujos		SI
	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
	Prueba de alarma		SI

Descripción de diagnóstico identificado

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	TARJETA DISPLAY 7F-S	1	SWTCH	de ensendido	1

No	Prueba	Descripción	Resultado
	Flujo (Cierre fluxímetro)		SI
	Flujo Máximo	Se verifica acumulación	SI
	Desconexión eléctrica		SI
	Desconexión mínima de flujo		SI
	Activación de alarma		SI

Mantenimiento	Horómetro	Sistema	Oxígeno	Termómetro	Pruebas de alarma: Desconexión (Si-No)	Pila	Flujo a 0°	Bombas	Filtros	Base	Código de barras: Base	Código de barras: Mantenimiento	Ruedas
16148	63961	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI		

OBSERVACIONES

FIRMA MANTENIMIENTO