

OXPro		ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES				FORMATO Código: BAO-048-FR-03 Versión: 1 Fecha Actualización: 02/08/2010 Página: 1 de 3		
Fecha Revisión	Revisión #	Auxiliar Mantenimiento	TOL		No. Orden			
IDENTIFICACION DEL EQUIPO								
Código Equipo	NW-40760		Fecha Inicio	20/08/11 9:35	Fecha Fin	20/08/11	11:11	
EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	X		FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO	
PALCA		DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION		CANTIDAD	FECHA REPARTE	REPARTE/CAMINADO
								SI NO
								SI NO
								SI NO
								SI NO
								SI NO
								SI NO
								SI NO
								SI NO
DETALLES ADICIONALES DATOS POR PAISAJE								

Esa Mantenimiento	HORIMETRO	PRECISION	ORDENNO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			BUJIAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
	PHI	DI-FIN	DI-10-100	DI-100	Desconexión (DI-10)	PIB	"Fuga a T" (DI-10)	DI-100	DI-100	DI-100	BASE (DI-10)	AMAR (DI-10)	DI-100	
	6.0	95.4	SI	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mont. preventivo
1. CILINDRO		Tiempo de la prueba		99 min		Comer Alarma		SI	SI	SI	SI	SI	SI	
2. RIEGO EXTRAÑO		SI	NO	3. ESTADO DE MANGUERAS		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS														
6. ESTADO DE LAS CONDICIONES		Puro		7. CONTROL DE TEMPERATURA		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Con Sobrecalentamiento

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S.V	Verifica voltaje de la pila	ES
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	LO
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OX
4	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OX
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agitado a fuerte	OX
6	Otro:		
7	Otro:		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Situación	Descripción	Resultado
1	Fuga a 0 (Divers Suplemento)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L5 - E8)	ES
2	Fuga a 100	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo y LED amarillo y (L1-L5-E8)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Activo
4	Desconexión tarjeta de fuga	Desconexión línea eléctrica	Activo
5	Activación de válvula de aire	Obstrucción manómetro de salida de aire de compresor	Activo
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

Esa Mantenimiento	HORIMETRO	PRECISION	ORDENNO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			BUJIAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
	PHI	DI-FIN	DI-10-100	DI-100	Desconexión (DI-10)	PIB	"Fuga a T" (DI-10)	DI-100	DI-100	DI-100	BASE (DI-10)	AMAR (DI-10)	DI-100	
	6.7	94.5	SI	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Fumadora Correctamente Wilmar G.
FIRMA MANTENIMIENTO														