



2021-12-03 13:16:53: error al guardar imagen foto_2_10483791



ESTE DOCUMENTO NO ES IMPRIMIBLE ANTES DE FIRMAR

03-12-2021 01:18 PM		OXPRO SAS		OXF-OV 221899-v1
NIT:900481014		ORDEN DE VISITA- DOCUMENTO NO VALIDO COMO SOPORTE - NO IMPRIMIR		Exitosa
LINEA DE ATENCION AL USUARIO NUEVO CANAL DE WHATSAPP 318 6082756				
BOGOTA:(031) 4320520, (031) 7563771. EJE CAFETERO (036) 3402658				
INFORMACIÓN DE PROGRAMACIÓN				
Paciente: ANA HURTADO (CC: 24566751)		Entidad: NUEVA EPS - EJE CAFETERO		
Telefono: 3187858717 (Movil)	Consumo: 2,000/12 horas			
Solicitante: CARLOS ELEJALDE	Parentesco: HIJO	Teléfono: 3187858717		
Direccion: Carrera 23 32 15 B/CAMELIAS (CALARCA)				
ORDENES DE SERVICIO				
-SERVICIO TECNICO A DOMICILIO - A Domicilio (130433680) ANULADA - Convertida -MANTENIMIENTO CONCENTRADOR Tecnico - A Domicilio (130433988) Exitosa				
MOVIMIENTO DE EQUIPOS				
Códigos Equipos Entregados		Códigos Equipos Recogidos		
CONCENTRADOR 5LTM (S/N: NN-4382B)		CONCENTRADOR:NN-1239B		
REPORTE DE DAÑOS				
Subtipo	Codigo	Daño	Cant.	Valor Unidad
CONCENTRADOR 5LTM	NN-1239B	Base de Concentrador - 7F-5	1	80,000
CONCENTRADOR 5LTM	NN-1239B	Filtro Externo Central - 7F-5	1	5,000
			Total	85,000
REVISIÓN TÉCNICA				
Presión: 6.2		Con O2: 76.5 %		Filtro de Aire: Limpieza
DOCUMENTACIÓN ASOCIADA				
OBSERVACIONES DE LAS ORDENES DE SERVICIO				
<p>PC-1 SE COMUNICA EL SR CARLOS (HIJO) TEL.3187858717 E INFORMA QUE EL CONCENTRADOR ESTA PRESENTADNO FALLAS LOW.POR FAVOR TRATAR DE IR EN LA MAÑANA OS creada por el conductor en domicilio del paciente, desde OS SERVICIO TECNICO A DOMICILIO - A Domicilio (130433680). Orden anulada por cambio de concentrador. SE REvisa EQUIPO EL CUAL PRESENTA ALARMA LO AL POCO TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO SE HACEN LAS MEDIDAS PERTINENTES Y SE ENSAYA EN VARIOS TOMAS Entrega de CONCENTRADOR (CONCENTRADOR 5LTM (S/N: NN-4382B)): SE ENTREGA EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES TANTO FISICAS COMO FUNCIONALES REVISADO POR EL ACUIDENTE SE LE INFORMA AL ACUIDENTE</p>				



	Cantidad	Precio	
total	<input type="text" value="1"/>	\$ <input type="text" value="80000"/>	
	<input type="text" value="1"/>	\$ <input type="text" value="5000"/>	
	<input type="text" value="1"/>	\$ <input type="text" value="5000"/>	<input type="text" value="Seleccionar archivo"/> 163855...7189.jpg

0000

\$ Valor

Observaciones

ACUDIENTE MANIFIESTA QUE NO TIENE DINERO EN EL MOMENTO SE LE RECUERDA QUE ESTE VALOR LO DEBEN DE CANCELAR LO MAS PRONTO POSIBLE POR MEDIO DE

de repuestos




\$ Valor Programado



2021-12-03 17:46:32: error al guardar imagen foto_2_10483791

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.



Observaciones

Observaciones de Programación (IMPRESAS)	PC-1 SE COMUNICA EL SR CARLOS (HUO) TEL 3187858717 E INFORMA QUE EL CONCENTRADOR ESTA PRESENTADNO FALLAS LOW POR FAVOR TRATAR DE IR EN LA MAÑANA	Observaciones de Programación (NO IMPRESAS)	
Observaciones del Servicio (CRM Móvil)	Orden anulada por cambio de concentrador.	Observación de Anulación	Orden anulada por cambio de concentrador.
Observaciones Auditoría		Motivo Anulación	

[Editar](#) [Sólo se puede reprogramar órdenes fallidas o incompletas que no hayan sido reprogramadas]

Equipos Entregados

Equipos Recogidos

Desechables Entregados

Recibos de Caja Mostrando 1 - 1 de 1

No.	Fecha	Estado	Valor Programado	Valor Recaudado	Valor Final	Fecha de Pago	Pagado?	Tipo de Cobro	FormadePago	Concepto Programado	Acción
231727	2021-12-03	Auditoría	90000			2021-12-03	si	Cobro por Daño		Reparacion de Equipos	editar

