

OX 10

ORDEN DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS

NW-3938G

02/06/21 9:57

02/06/21

11:20

24. ¿FUE DESMONTADO POR POSIBLE REPARACIÓN?	SI	NO	X
25. ¿FUE REPARADO POR EL MANTENIMIENTO?	SI	NO	X

CÓDIGO DE PARTES	NOMBRE DE LA PARTES	CONDICIONES									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12543 62 98.1	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	90 min										
2. MARCHA EN VACA	X										
3. MARCHA EN VACA											
4. MARCHA EN VACA											
5. MARCHA EN VACA											
6. MARCHA EN VACA											
7. MARCHA EN VACA											
8. MARCHA EN VACA											
9. MARCHA EN VACA											
10. MARCHA EN VACA											

Mant. preventivo

Bueno

SI

4.0V  
OX  
OX  
OX  
perk

ES  
LO  
ACTIVO  
ACTIVO  
ACTIVO

12543 61 97.3	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
---------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

funciono  
Correctamente  
Wilmar Co.