

		INVERSIONES GRUPO SHALOM NIT: 900659139-9		V1-012020	
DIAGNOSTICO					
EQUIPO:	YUWELL 3LTS		SERIE:	9F302018070000004	
MARCA - MODELO:	3LPM				
MANTENIMIENTO A CARGO DE:	DANIEL SUAREZ				
INGRESO					
FECHA			DIAGNOSTICO 16/06/21		
Mal Estado:	Si _ No _X_	Rayones	Si X No __	Fisuras o golpes	Si _ No __
REVISIÓN FUNCIONAMIENTO					
Encendido normal:		Si X No __	Alarmas normales	Si X No __	
PRUEBAS					
Saturación %:	94,8% A 2,5LPM	Electrovalvula en buen estado	Si_X No _	Compresor en buen estado	Si X_ No _
* Saturacion por debajo de 90% a 3LPM deberá necesitar recarga tamiz					
OBSERVACIONES DEL ESTADO FISICO DEL EQUIPO					
EL EQUIPO SE ENCUENTRA CON RAYONES LEVES Y SUCIEDAD.					
DIAGNOSTICO					
EL EQUIPO REQUIERE LIMPIEZA INTERNA, EXTERNA, EL EQUIPO NECESITA REPARACION DE COMPRESOR.					
1. SE HACE REVISIÓN INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO.		Si X No __	SE ADJUNTA REGISTRO FOTOGRAFICO		
2. REQUIERE CAMBIO DE FILTROS INTERNOS Y EXTERNOS		Si _ No _X_			
3. REQUIERE RECARGA DEL TAMIZ		Si _ No _X_	94,8% A 2,5LPM		
4. REPARACIÓN COMPRESOR		Si __ No X			
5. CAMBIO DE COMPRESOR		Si _ No _X_			
6. CAMBIO DE LA TARJETA		Si __ No _X			
7. CAMBIO DE ELECTROVALVULA		Si __ No _X_			
REGISTRO FOTOGRAFICO PARTE EXTERNA					
					
ACCIONES REALIZADAS					
SE REALIZO REPARACION COMPRESOR, SE INSTALO Y SE REALIZARON LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTES DE SATURACION POR MAS DE DOS HORAS, EVIDENCIADO BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y SATURACION ESTABLE.					
Realizo	DANIEL SUAREZ		Reviso		
Cargo	Director		Cargo		
Fecha	Junio 16 de 2021		Fecha		
Firma			Firma		