

		INVERSIONES GRUPO SHALOM NIT: 900659139-9 V1-012020	
DIAGNOSTICO			
EQUIPO:	YUWELL 3LTS	SERIE:	9F302018070000028
MARCA - MODELO:	3LPM		
MANTENIMIENTO A CARGO DE:	DANIEL SUAREZ		
INGRESO			
FECHA	DIAGNOSTICO 16/06/21		
Mal Estado:	Si _ No _X_	Rayones	Si X No __
			Fisuras o golpes
			Si _ No __
REVISIÓN FUNCIONAMIENTO			
Encendido normal:	Si X No__	Alarmas normales	Si X No__
PRUEBAS			
Saturación %:	94,1% A 3LPM	Electrovalvula en buen estado	Si_X No _
		Compresor en buen estado	Si X_ No _
* Saturacion por debajo de 90% a 3LPM deberá necesitar recarga tamiz			
OBSERVACIONES DEL ESTADO FISICO DEL EQUIPO			
EL EQUIPO SE ENCUENTRA CON RAYONES LEVES Y SUCIEDAD.			
DIAGNÓSTICO			
EL EQUIPO REQUIERE LIMPIEZA INTERNA, EXTERNA, EL EQUIPO NECESITA REPARACION DE COMPRESOR.			
1. SE HACE REVISIÓN INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO.	Si X No__	SE ADJUNTA REGISTRO FOTOGRAFICO	
2. REQUIERE CAMBIO DE FILTROS INTERNOS Y EXTERNOS	Si _ No_X_		
3. REQUIERE RECARGA DEL TAMIZ	Si _ No_X_	94,1% A 3LPM	
4. REPARACIÓN COMPRESOR	Si__No X		
5. CAMBIO DE COMPRESOR	Si _ No_X_		
6. CAMBIO DE LA TARJETA	Si__No_X		
7. CAMBIO DE ELECTROVALVULA	Si __ No_X_		
REGISTRO FOTOGRAFICO PARTE EXTERNA			
			
ACCIONES REALIZADAS			
SE REALIZO REPARACION COMPRESOR, SE INSTALO Y SE REALIZARON LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTES DE SATURACION POR MAS DE DOS HORAS, EVIDENCIADO BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y SATURACION ESTABLE.			
Realizo	DANIEL SUAREZ	Reviso	
Cargo	Director	Cargo	
Fecha	Junio 16 de 2021	Fecha	
Firma		Firma	