



INVERSIONES GRUPO SHALOM
NIT: 900659139-9

V1-012020

DIAGNOSTICO OXIPRO

EQUIPO:	AIRSEP	SERIE:	CBB0217460027
---------	--------	--------	---------------

MARCA - MODELO:	ASO95
-----------------	-------

MANTENIMIENTO A CARGO DE:	DANIEL SUAREZ
---------------------------	---------------

INGRESO

FECHA	DIAGNOSTICO 13/09/21
-------	----------------------

Mal Estado:	Si _ No _X_	Rayones	Si X No __	Fisuras o golpes	Si _ No __
-------------	-------------	---------	------------	------------------	------------

REVISIÓN FUNCIONAMIENTO

Encendido normal:	Si X No __	Alarmas normales	Si X No __
-------------------	------------	------------------	------------

PRUEBAS

Saturación %:	79,00%	Electrovalvula en buen estado	Si _X No _	Compresor en buen estado	Si _x No _
---------------	--------	-------------------------------	------------	--------------------------	------------

* Saturacion por debajo de 90% a 3LPM deberá necesitar recarga tamiz

OBSERVACIONES DEL ESTADO FISICO DEL EQUIPO


EL EQUIPO SE ENCUENTRA CON RAYONES LEVES Y SUCIEDAD.

DIAGNÓSTICO

EL EQUIPO REQUIERE LIMPIEZA INTERNA, EXTERNA, EL EQUIPO NECESITA MANTENIMIENTO, RECARGA DE TAMIZ, CORRECCION DE FUGAS, BATERIA EN BUEN ESTADO

1. SE HACE REVISIÓN INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO.	Si X No __	SE ADJUNTA REGISTRO FOTOGRAFICO
2. REQUIERE CAMBIO DE FILTROS INTERNOS Y EXTERNOS	Si _ No _X_	
3. REQUIERE RECARGA DEL TAMIZ	Si X_ No __	79% EN MODO PRUEBA
4. REPARACIÓN COMPRESOR	Si __ No X_	CORRECCION DE FUGAS
5. CAMBIO DE COMPRESOR	Si _ No _X_	
6. CAMBIO DE LA TARJETA	Si _ No _X_	
7. CAMBIO DE ELECTROVALVULA	Si __ No _X_	

REGISTRO FOTOGRAFICO PARTE EXTERNA



Realizo	DANIEL SUAREZ	Reviso	
Cargo	Director	Cargo	
Fecha	Septiembre 13 de 2021	Fecha	
Firma		Firma	