

OxPro		ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES				FORMATO			
						Codigo	GAO-SGA-FP-02		
						Version: 1	Fecha Actualización: 03/08/2018		
						Página 1 de 2			
Fecha Realizada	Revista #	Auxilio Mantenimiento				No. Orden			
EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE FLAGA									
Codigo Equipo	M-976 B		Fecha Inicio	19/03/22 7:40	Fecha Fin	19/03/22	7:12		
EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE FLAGA		SI	NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO			
FALLA	DAÑO	FLAGA	DAÑO	DAÑO	CANTIDAD	AL REPORTS	OTRO DAÑO		
						SI	No		
						SI	No		
						SI	No		
						SI	No		
						SI	No		
						SI	No		
						SI	No		
En Mantenimiento									
En Mantenimiento	HOROMETRO	PRESION	DEBIDO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			OBSERVACIONES	
	PHI (2-7 PSI)	PSI (0-100)	PSI (0-100)	PSI (0-100)	DESCONEXION (PSI)	PIE (PSI)	"Flujo a S"		
	91116.5447	5	5	5	5	5	5	Mant. preventivo	
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		90 min	Generó Alarma	No	SI	Cual?	
2. RUÍDO EXTRAÑO		SI	No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS		Bueno	Malas	
3. DAÑOS IDENTIFICADOS									
4. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Bueno	5	Con Sobrecalentamiento	
No.	Prueba		Descripción				Resultado		
1	Subido Pila 5.5 V		Verifica voltaje de la pila				4.90		
2	Prueba de Fugas		Se verifica conexión neumática del equipo				OK		
3	Conexión eléctrica		Se verifican las conexiones eléctricas del equipo				OK		
4	Conexión eléctrica		Se verifican las conexiones eléctricas del equipo				OK		
5	Prueba de alarma		Se verifica sonido al ser agudo o fuerte				prueba		
6	Otro:								
7	Otro:								
Descripción del diagnóstico identificado									
CODIGO	DESCRIPCION			CANT	CODIGO	DESCRIPCION			CANT
No.	Prueba / Situación		Descripción				Resultado		
1	Pila + 0 (Cierre Automático)		Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - C2)				OK		
2	Pila Muestra		Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L2-E2)				OK		
3	Desconexión eléctrica		Activación alarma sonora				OK		
4	Desconexión tarjeta de flujo		Desconexión línea eléctrica				OK		
5	Activación de válvula de alivio		Obtener manguera de salida de aire de compresor				OK		
6	Otro:								
7	Otro:								
8	Otro:								
En Mantenimiento									
En Mantenimiento	HOROMETRO	PRESION	DEBIDO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			OBSERVACIONES	
	PHI (2-7 PSI)	PSI (0-100)	PSI (0-100)	PSI (0-100)	DESCONEXION (PSI)	PIE (PSI)	"Flujo a S"		
	911263978	5	5	5	5	5	5	Funcionando correctamente	
FIRMA MANTENIMIENTO		[Firma]							