



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
 GAD-MA/2-FR-001
 Versión 1
 Fecha Actualización: 05/09/2010
 Página 1 de 2

Fecha Remisión: _____ Ramificación # _____ Auxiliar Mantenimiento _____ No. Orden _____

IDENTIFICACION DEL EQUIPO
 Código Equipo: **MR-4104B** Fecha Inicio: **26/10/21** 7:31 Fecha Fin: **26/10/21** 9:06

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO X FECHA INICIO AISLAMIENTO: _____ FECHA FIN AISLAMIENTO: _____

FALTA	DAÑO	C. ASESORADO	DESCRIPCION	CANTIDAD	REPARABLE	REPARO CAMBIADO
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No

DETALLE DE LOS EQUIPOS POR PACIENTE

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						RELLenos	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (B-01)	Fija (B-02)	"Fuga a 0" (B-03)	(B-04)	(B-05)	(B-06)				BASE (B-102)	MAQUA (B-103)		
2072	6.4	92.9	SI	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Manf. preventivo
1. CICLADO	Tiempo de la prueba		90min		Gonoso Alarma		No		SI		Cuel?						
2. RUIDO EXTRAÑO	SI		4		3. ESTADO DE MANGUERAS		Buena		Mala		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Buena		Mala		
5. DAÑOS IDENTIFICADOS																	
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buena				7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		SI		Con Sobrecalentamiento						

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OX
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OX
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OX
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agitado o fuerte	OX
6	Otro:		parte
7	Otro:		

Descripción del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Plenquara fumik	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga a 0 (Cierre Registros)	Se verifica activación de alarma (LL-LO-05)	ES
2	Fuga Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y LL-LO-05)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OX
4	Desconexión capta de fuga	Desconecta línea eléctrica	OX
5	Activación de válvula de alta	Ocluir manguera de salida de aire de compresor	OX
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						RELLenos	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (B-01)	Fija (B-02)	"Fuga a 0" (B-03)	(B-04)	(B-05)	(B-06)				BASE (B-102)	MAQUA (B-103)		
2074	6.1	92.3	SI	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Correcto preventivamente

FIRMA MANTENIMIENTO: *Wilmer Cu*