



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMA 042-MAN-PR-028
Versión: 1
Fecha Actualización: 02/03/2018
Página 1 de 2

Fecha Recepción: _____ Ramal # _____ Asistir Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

Código Equipo: 2018070000150 Fecha Inicio: 17/05/14 9:09 Fecha Fin: 17/05/14 10:38

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: _____ FECHA FIN AISLAMIENTO: _____

FALLA	CAUSA	AFECTADO	ANTES	DESPUES	RESULTADO	REPARO
		filtro Larkra			SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	DESEMBO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			SEÑALES	FILTROS	BOLE	COORDO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (20-40)	Fila (20-40)	"Flujo a 0" (20-40)				BASE (20-40)	MARRA (20-40)		
4953	6.4	94.1	S		SI	SI	N.A	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Manti preventivo
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		3. ESTADO DE MANGUERAS		Buen		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		OK		Malo		
5. DAÑOS IDENTIFICADOS														
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Buen		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buen		SI		Con Sobrecalentamiento				

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S.V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agitado o fuerte	fuerte
6	OTRO:		
7	OTRO:		

Descripción del diagnóstico identificado: _____

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga = 0 (Cierre Regulador)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E1)	N.A
2	Fuga Manera	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo e LED amarillo y (L1-L2-E1)	N.A
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	N.A
5	Activación de válvula de alivio	General manguera de salida de aire de compresor	OK
6	OTRO:		
7	OTRO:		
8	OTRO:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	DESEMBO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			SEÑALES	FILTROS	BOLE	COORDO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (20-40)	Fila (20-40)	"Flujo a 0" (20-40)				BASE (20-40)	MARRA (20-40)		
4951	6.5	93.0	S		SI	SI	N.A	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Fuera correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: *Wilmar G*