OK Pro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Fecha Apertura		Remisión #		Nombre Operador		No. Orden

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	NN-1351B	Fecha/Hora	15/12/20 10:03	Fecha/Hora	15/12/20 13.14

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

BITÁCORA REPORTADO OPERACIÓN DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR FACIENTE

ÁREA DE MANTENIMIENTO

PARÁMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	CORRIENTE	PRESIÓN	CRIOGENO	FLUORESCENTE	PRUEBAS DE ALARMA: Descongelamiento	Fila	Tapa y P	REALIZAR	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS		HORARIO	
	M6596283	7	Si		Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si

OBSERVACIONES: Mant. Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	20 min	Correo Alarma	X		EZ (X)	
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	NO X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buena X	Rotas	4. SISTEMA DE RECHAZO	Fallo X

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno
7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena Si

DIAGNÓSTICO FALLA

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 3.5 V		4.8V
2	Prueba de Fugas		OK
3	Corriente eléctrica		OK
4	Consumo electrónico		OK
5	Prueba de alarma		pierde
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del diagnóstico identificado:

REPUESTOS USADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	Ventilador	1			
	Tarjeta Electronica	1			
	Tamiz	1			

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo (Cierre Agitador)		ES
2	Flujo Muerto		G
3	Consumo eléctrico		OK
4	Comunicación prueba de flujo		OK
5	Indicador de estado de alma		OK
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARÁMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	CORRIENTE	PRESIÓN	CRIOGENO	FLUORESCENTE	PRUEBAS DE ALARMA: Descongelamiento	Fila	Tapa y P	REALIZAR	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS		HORARIO	
	0016298.0		Si		Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si

Funciona Correctamente
Wilmer C.