ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

DM200915252 — 22/12/23 11:43 — 22/12/23 12:51

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X]

FECHA INICIO AISLAMIENTO:

FECHA FIN AISLAMIENTO:

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EL REPUESTE	REPUESTO CAMBIADO

SINTOMA REPORTADO DURANTE EL SERVICIO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA En Mantenimiento

HIDROSTATIC	PRESIÓN	CAUDAL	FLUXOMETRIC	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	Flujo a 0	HELICES	FILTROS	FUGA	CODIGO DE BARRAS	RUEDAS
027	8.1	98.2	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Si	N.A	Si Si

Mant. preventivo

1. DECLARO: Tiempo de funcionamiento: 14hr — X

2. HUBO EXTRAÑO: SI [ ] NO [X] — 3. ESTADO DE MANGUERAS: X — 4. CONTENIDO DE PRODUCTO: X

5. DAÑOS EN ESTRUCTURA:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buena — 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Si

DIAGNOSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.T.		OK
2	Prueba de Fugas		OK
3	Conexión eléctrica		OK
4	Conexión electrónica		OK
5	Prueba de alarma		Fuerte
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del diagnóstico identificado:

REPUESTOS USADOS

CONSEC	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	CLASIFICACIÓN	COSTO

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo Cero (Carro Automático)		N.A
2	Flujo Máximo		N.A
3	Descongelación automática		OK
4	Descongelación después de flujo		N.A
5	Funcionamiento válvula de aire		N.A
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

USO MANOMETRO

PARAMETROS DE SALIDA En Mantenimiento

HIDROSTATIC	PRESIÓN	CAUDAL	FLUXOMETRIC	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	Flujo a 0	HELICES	FILTROS	FUGA	CODIGO DE BARRAS	RUEDAS
028	8.1	97.9	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Si	N.A	Si Si

Funciona correctamente

Atlma. 4.