

Facto Remision: Remision # Acudir Mantenimiento: No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO
 Equipo: **WV-3895B** Fecha Inicio: **28/12/20** 13:57 Fecha Fin: **28/12/20** 15:22

EQUIPO CON TAMINADO POR POSEIBLE PLAGA: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: FECHA FIN AISLAMIENTO:

FALLA	DIAGN	CLASE DIAGN	DESCRIPCION	CANTIDAD	FECHA FIN AISLAMIENTO	REPUERTO CANTIDAD

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA En Mantenimiento	VISCOSIDAD	PRESION	DEBIDO	FLUJOMETRICO	PRUEBAS DE ALARMA					ALERTAS	ZONA	ESTADO DE BARRAS		AGUIJAS	OTROS	
					DESCRIPCION	PRG	"High & L"	RELLANAS	ALERTAS			ALERTAS	ALERTAS			ALERTAS
18/12/20	6.1	94.6	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
1. CICLADO																
2. RUEDO LA INVAR																
3. ESTADO DE LAS MANGUERAS																
4. ESTADO DE LAS CONEXIONES																
5. ESTADO DE LAS CONEXIONES																
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES																
7. ESTADO DE LAS CONEXIONES																

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Prueba de Fugas	Se verifica la ausencia de fugas.	✓
2	Prueba de Fugas	Se verifica la ausencia de fugas.	✓
3	Prueba de Fugas	Se verifica la ausencia de fugas.	✓
4	Prueba de Fugas	Se verifica la ausencia de fugas.	✓
5	Prueba de Fugas	Se verifica la ausencia de fugas.	✓
6	Prueba de Fugas	Se verifica la ausencia de fugas.	✓
7	Prueba de Fugas	Se verifica la ausencia de fugas.	✓
8	Prueba de Fugas	Se verifica la ausencia de fugas.	✓
9	Prueba de Fugas	Se verifica la ausencia de fugas.	✓

COORD	DESCRIPCION	REPUESTOS USADOS	REPORTE
plu y gomas lms			

No.	Prueba / Descripción	Descripción	Resultado
1	Prueba de Fugas	Se verifica la ausencia de fugas.	✓
2	Prueba de Fugas	Se verifica la ausencia de fugas.	✓
3	Prueba de Fugas	Se verifica la ausencia de fugas.	✓
4	Prueba de Fugas	Se verifica la ausencia de fugas.	✓
5	Prueba de Fugas	Se verifica la ausencia de fugas.	✓
6	Prueba de Fugas	Se verifica la ausencia de fugas.	✓
7	Prueba de Fugas	Se verifica la ausencia de fugas.	✓
8	Prueba de Fugas	Se verifica la ausencia de fugas.	✓
9	Prueba de Fugas	Se verifica la ausencia de fugas.	✓

PARAMETROS DE SALIDA	VISCOSIDAD	PRESION	DEBIDO	FLUJOMETRICO	PRUEBAS DE ALARMA					ALERTAS	ZONA	ESTADO DE BARRAS		AGUIJAS	OTROS	
					DESCRIPCION	PRG	"High & L"	RELLANAS	ALERTAS			ALERTAS	ALERTAS			ALERTAS
18/12/20	6.2	92.7	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si

Correcto
 funcionamiento
 Wilmar M.