

66.183.101.57/secura-air/index.php?action=DetailView&module=Mantenimiento&record=97

Editar **Duplicar [Alt+U]**

Creación

Mantenimiento	- NN-2551B (2021-08-13)	Equipo	CONCENTRADOR SLTM (S/N: NN-2551B)
Lugar	EN SEDE	Estado de Ingreso del Equipo	OK
Creado Por Usuario	administrador	Asignado A Grupo	
Creado	2021-08-13 11:39	Modificado	2021-08-13 11:39
Ultima Modificación Por Usuario	administrador	Finalizado?	no
Relacionado Con	130405987	Estado Orden Mantenimiento	Creado
Bodega		Técnico	
Forma de Creación	Automatico - RT	Consecutivo	111311
Tipo Equipo	CONCENTRADOR	SubTipo Equipo	CONCENTRADOR SLTM
Fallas Encontradas en Paciente		Reporte Mantenimiento	

Acciones

Iniciar Mantenimiento: El equipo no se encuentra en el taller

[Registro de Daños](#)

[Reportar Novedad con Software](#)

[Registrar Ticket de Desarrollo](#)

[Reportar Novedad de Mantenimiento](#)

Novedades **Agregar**

TAG CLOUD

Marcarlo

Parámetros

Fecha de Inicio --

Labores Realizadas

Tipo de Mantenimiento		Concentración (O ₂ %)	
Presión (Psi)		Estado Final del Equipo	
Horometro		Alarma Sonora	

SE RECÓGE EQUIPO SIN LOS 2 FILTROS

66.183.101.57/secura-air/index.php?action=DetailView&module=Mantenimiento&record=97

Tipo de Mantenimiento		Concentración (O ₂ %)	
Presión (Psi)		Estado Final del Equipo	
Horometro		Alarma Sonora	
Clase de Labor	Mantenimiento Preventivo	Observaciones Entrada a Taller	SE RECÓGE EQUIPO SIN LOS 2 FILTROS LATERALES Y DISPLAY ROTO NO TENIAN DINERO, INFORMAN QUE CANCELAN EN SEDE
Responsable Liberación		Fecha de Finalización	--

Reparación de Daños Internos

Repuestos	Repuesto	Cantidad	Precio Und.	Total

Reparación de Daños Externos

Reparaciones	Reparado?	Repuesto	Cantidad	Precio Und.	Total
	No	Acople Rosca 7F-5 Tubo a Humidificador	1	\$ 0	\$ 0
	No	Filtro Externo Central - 7F-5	2	\$ 5,000	\$ 10,000
	No	Filtro Externo Lateral - 7F-5	2	\$ 5,000	\$ 10,000
	No	Protector Display - 7F-5	2	\$ 3,000	\$ 6,000

Costos del Mantenimiento

Precio por Hora MO (\$)		Total Mano de Obra (\$)	
Total Repuestos (\$)		Costo Total (\$)	

Información Adicional

Fecha de Mantenimiento --

Observaciones

Observaciones Taller

[Editar](#) [Duplicar \[Alt+U\]](#)

Daños de Equipos Mostrando 1 - 3 de 3

Asunto	Equipo	Incidente	Tipo de Daño	Ponderación del Daño (Reportado)	Cantidad	Valor	Estado	Daño Reparado?	Acción
2. 3806842 - 1 - Dano visible pero muy leve x1: CONCENTRADOR SLT	CONCENTRADOR SLTM (S/N: NN-2551B)	Incidente No. 17433: Crsthan Agudelo - 1088024346	Acople Rósca 7F-5 Tubo a Humidificador	1 - Dano visible pero muy leve	1		Pendiente	no	editar
5. 2845930 - 4 - Fallante x1: CONCENTRADOR SLTM (S/N: NN-2551B)	CONCENTRADOR SLTM (S/N: NN-2551B)	Incidente No. 17414: MARIA EDILMA AGUILAR (CC: 24524655)	Protector Display - 7F-5	4 - Fallante	1	3000	Pendiente	no	editar
5. 894708 - 4 - Fallante x2: CONCENTRADOR SLTM (S/N: NN-2551B)	CONCENTRADOR SLTM (S/N: NN-2551B)	Incidente No. 17414: MARIA EDILMA AGUILAR (CC: 24524655)	Filtro Externo Lateral - 7F-5	4 - Fallante	2	5000	Pendiente	no	editar

Reparaciones Realizadas