

OXPro		ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES										FORMATO			
												Código	0000000000		
												Versión 1	Fecha Emisión: 06/09/18		
												Página 1 de 2			
Fecha Recibido		Resolución #		Ambiente Mantenimiento										No. Orden	
IDENTIFICACION DEL EQUIPO															
Código Equipo	nuc 337B				Fecha Inicio	21/02/21 9:46			Fecha Fin	21/02/21 11:07					
EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA															
SE NO NO FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO															
TALCA	DAMN	CLASE DAMN	DESCRIPCION										CANTIDAD	SI REPORTE	REPUESTO/CAMBIO
			filtro central										1	SI	X No
DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE															
OBSERVACIONES															
Mant. Preventivo															
En Mantenimiento															
HORIZONTALIDAD PRESION OXIGENO FLOJOMETRO															
PRUEBAS DE ALARMA															
DESCRIPCION Pila "FUGA A F" BUELLAS FILTROS BUSE															
CÓDIGO DE BARRAS															
PUESTAS															
1. CICLADO															
Tiempo de la prueba 90 min Generador OK															
2. RUIDO EXTRAÑO															
SI NO 1. ESTADO DE MANGUERAS OK 4. SISTEMA DE REFRIGERACION OK															
3. ESTADO DE MANGUERAS															
4. SISTEMA DE REFRIGERACION															
5. ESTADO DE LAS CONEXIONES															
Buena 7. CONTROL DE TEMPERATURA Buena SI Con Salsas/antivirus															
DESCRIPCION DEL DIAGNOSTICO IDENTIFICADO															
No.	Prueba		Descripción										Resultado		
1	Estado Pila S.S.V		Verifica estado de la pila										SI		
2	Prueba de Fugas		Se verifica conexión neumática del equipo										OK		
3	Conexión eléctrica		Se verifican las conexiones eléctricas del equipo										OK		
4	Conexión electrónica		Se verifican las conexiones electrónicas del equipo										OK		
5	Prueba de alarma		Se verifica sonido si es agudo o fuerte										OK fuerte		
6	Otro:														
7	Otro:														
DESCRIPCION DEL DIAGNOSTICO IDENTIFICADO															
CÓDIGO DESCRIPCION CANT. CODIGO DESCRIPCION CANT.															
PRUEBAS DE ALARMA															
DESCRIPCION Pila "FUGA A F" BUELLAS FILTROS BUSE															
CÓDIGO DE BARRAS															
PUESTAS															
OBSERVACIONES															
Funciona correctamente															
9509 62928 SI SI SI ES SI SI NO SI SI															