ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GMO-MAN-FOR-025
Versión: 1	Fecha Actualización: 15/06/2015
Página 1 de 2	

Fecha Recepción: | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: | No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Código Equipo: MV-1507B | Fecha Inicio: 08/12/21 10:36 | Fecha Fin: 08/12/21 12:05

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

SINTOMA REPORTADO OPERACION DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA En Mantenimiento

HORÓMETRO (Hrs)	PRESION (0-1 PSI)	ORIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (0-4Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0-Pts)	Pita (0-Pts)	"Flujo a 0" (1.5-2.5)	REJILLAS (0-Pts)	FILTROS (0-Pts)	BASE (0-Pts)	CODIGO DE BARRAS: BASE (0-Pts)	MANIJA (0-Pts)	RUEDAS (0-Pts)
9185.0	15.6	Si		Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si

OBSERVACIONES: Mant. Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	11 min	Generó Alarma	No	Si [X]	Cual?	ES
2. RUIDO EXTRAÑO	Si [ ]	No [X]	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	Malas [X]	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno [ ] Malo [ ]
5. DAÑOS IDENTIFICADOS							
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento		

DIAGNOSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	4.70
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del diagnostico identificado:

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Manguera turbo refrigerante	1		Tapones	2
	Filtro de tierra	1			
	Manguera termica	1			

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Rotámetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y Sonido ES)	LO
3	Desconexion electrica	Activacion alarma sonora	Bueno
4	Cortocircuito tarjeta de flujo	Desconectar linea electrica	Bueno
5	Activacion de valvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de concentrador	Bueno
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA En Mantenimiento

HORÓMETRO (Hrs)	PRESION (0-1 PSI)	ORIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (0-4Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0-Pts)	Pita (0-Pts)	"Flujo a 0" (1.5-2.5)	REJILLAS (0-Pts)	FILTROS (0-Pts)	BASE (0-Pts)	CODIGO DE BARRAS: BASE (0-Pts)	MANIJA (0-Pts)	RUEDAS (0-Pts)
9185.0	15.6	Si		Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si

OBSERVACIONES: Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.