ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: OXC-MAN-FR-020
Versión: 1 | Fecha Actualización: 15/04/2019
Página 1 de 2

Fecha Recepción: | Recepción #: | Asignar Mantenimiento: | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: NN. 3414 B | Fecha Inicio: 9/12/21 10:03 | Fecha Fin: 09/12/21 12:12

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

SINTOMA REPORTADO OPERACION DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORIZONTE (mm)	PRESION (0 - 7 PSI)	ORIGEN (98% - 99%)	FLUJOMETRO (10 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexion (0 Vac)	Pila (0 Vac)	"Flujo a 0" (3.5 V)	REJILLAS (0 - No)	FILTROS (0 - No)	BASE (0 - No)	CODIGO DE BARRAS: BASE (0 - NO)	BARRAS (0 - NO)	RUEDAS (0 - No)	OBSERVACIONES
	16275	6.3	97.4	S:	S:	S:	ES	S:	S:	S:	S:	S:	S:	Mnl. Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la Lectura	5 m. n	Genero Alarma	No	[ ]	Si	[X]	Cual? ES
2. RUIDO EXTRAÑO	Si [ ]	No [X]	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno [X]	[ ]	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno [X] [ ] Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS								
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	S:	Con Sobrecalentamiento		

DIAGNOSTICO TALLER

SCT DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 3.5 V	Verifica voltaje de la pila	4.6V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OS
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnostico identificado:

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Tarjeta flujo	1			

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Rotómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo + LED amarillo + LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activacion alarma sonora	OK
4	Desconexión línea de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de aire	Observar manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORIZONTE (mm)	PRESION (0 - 7 PSI)	ORIGEN (98% - 99%)	FLUJOMETRO (0 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexion (0 Vac)	Pila (0 Vac)	"Flujo a 0" (3.5 V)	REJILLAS (0 - No)	FILTROS (0 - No)	BASE (0 - No)	CODIGO DE BARRAS: BASE (0 - NO)	BARRAS (0 - NO)	RUEDAS (0 - No)	OBSERVACIONES
	16277	6.2	97.6	S:	S:	S:	ES	S:	S:	S:	S:	S:	S:	Fuerte Correctivo

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmar G.