ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAD-MANUFICIOS
Versión: 1	Fecha Actualización: 21/03/2019
	Página 1 de 2

Fecha Ruteado		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	MN-43568	Fecha Inicio	09/12/21 8:40	Fecha Fin	09/12/21 10:39

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

TALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUXOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	PRUEBAS DE ALARMA: Pila	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA	RUEDAS	OBSERVACIONES
	(Hrs)	(L / Min)	(90% - 99%)	(Si / No)	(Si / No)	(Si / No)	(LED)	(Si / No)	(Si / No)	(Si / No)	(Si / No)	(Si / No)	(Si / No)	
11868	5.4	87.7	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si		Mtto Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	6 min	Genera Alarma	No		Si	X	Cual?	El
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Sucias		Buen	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Sucio	X	Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS													
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buen				7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si		Con Sobrecalentamiento				

DIAGNOSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	4.8V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	Ok
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Ok
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	Ok
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del diagnostico identificado

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Manguera Tubo refrigeración	1			

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo a 0 (Cierre Agitador)	Se verifica activación de alarma (LL - LU - EE)	ES
2	Flujo Nasal	Se verifica activación de alarma visual y lumina (LED Rojo + LED amarillo + LU-LO-EE)	Ok
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Ok
4	Desconexión salida de flujo	Desconexión línea eléctrica	Ok
5	Activación de válvula de aire	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Ok
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUXOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	PRUEBAS DE ALARMA: Pila	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA	RUEDAS	OBSERVACIONES
	(Hrs)	(L / Min)	(90% - 99%)	(Si / No)	(Si / No)	(Si / No)	(LED)	(Si / No)	(Si / No)	(Si / No)	(Si / No)	(Si / No)	(Si / No)	
11868	6096	5.4	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si		Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: [signature]