ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

OXiPro

FORMATO	
Código:	QAD-MAN-FR-009
Versión: 1	Fecha Actualización: 09/03/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión | Remisión # | Auxiliar Mantenimiento | No. Orden

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: M-4197B | Fecha Inicio: 20/02/21 8:10 | Fecha Fin: 20/02/21 10:27

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

SINTOMA REPORTADO ORIGINADOS DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
						SI [ ] NO [ ]
						SI [ ] NO [ ]
						SI [ ] NO [ ]
						SI [ ] NO [ ]
						SI [ ] NO [ ]
						SI [ ] NO [ ]
						SI [ ] NO [ ]

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

PARAMETROS DE ENTRADA — AREA DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HONOMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (95% - 93%)	FLUJOMETRO (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-NO)	PRUEBAS DE ALARMA: Fila (SI-NO)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 5" (LO-ES)	REJILLAS (SI - NO)	FILTROS (SI - NO)	BASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (SI/NO)
	7108	6.0	95.0	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI

OBSERVACIONES: Mant. Correctivo

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: 90 min | Generó Alarma: No [X] Si [ ] Cuál?

2. RUIDO EXTRAÑO: SI [ ] NO [X] | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas [ ] Malas [X] | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno [X] Malo [ ]

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bueno | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena: SI | Con Sobrecalentamiento:

DIAGNOSTICO TALLER — SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifico voltaje de la pila	4.7v
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnostico identificado:

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Manguera tubo refrigeracion	1			

LABORES REALIZADAS — PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Suministro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo ó LED amarillo y LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	activo
4	Desconexión tajeta de fuga	Desconecta línea eléctrica	activo
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir suministro de salida de aire de compresor	activo
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HONOMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (95% - 93%)	FLUJOMETRO (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-NO)	PRUEBAS DE ALARMA: Fila (SI-NO)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 5" (LO-ES)	REJILLAS (SI - NO)	FILTROS (SI - NO)	BASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (SI/NO)
	7108	6.4	94.7	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI

OBSERVACIONES: Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmar G.