ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Fecha Remisión | Remisión # | Asistir Mantenimiento | No. Orden

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Programa | NN-7876 | Fecha In 25/3/21 8:00 | Fecha Fin 25/3/21 11:59

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

TALLA	JAMO	CLASE DIARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	EL REPORTE	REPUESTO CAMBIADO		

CONTROL FRONTERA OPERACION DE SERVICIO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento | HORIMETRO | PRESION | TEMPERATURA | FLUJOMETRO | PRUEBAS DE ALARMA: Desbordamiento | Pila | Flujo a 0° | BURBUJAS | FILTROS | BASE | CODIGO DE BARRAS | RUEDAS | OBSERVACIONES

	12324	64980	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. Correctivo

1. CREADO | 30 min | (X) | X | Lo

2. HUBO LA MANO | X | 3. ESTADO DE MANGUERAS | Bueno | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION | X

5. GRADOS DE REFRIGERACION

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES | Bueno | 7. CONTROL DE TEMPERATURA | Bueno | Si

DIAGNOSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
			4.3v
			Ok.
			OK
			OK
			Leve

Descripción del diagnostico / Modificación

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
Tornillo		2			

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba - Estándar	Descripción	Resultado
			ES
			Lo
			Activo
			Activo
			Activo

PRUEBAS DE SALIDA

HORIMETRO | PRESION | TEMPERATURA | FLUJOMETRO | PRUEBAS DE ALARMA: Desbordamiento | Pila | Flujo a 0° | BURBUJAS | FILTROS | BASE | CODIGO DE BARRAS | RUEDAS | OBSERVACIONES

12973	63976	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	TIEMPO MANTENIMIENTO	Correcto funcionamiento Wilmer G.