ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	[illegible]
Versión	Fecha Actualización: [illegible]
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	MN-12578	Fecha Inicio	26/02/24 7:50	Fecha Fin	26/02/24 10:05

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

ÁREA DE MANTENIMIENTO

PARÁMETROS DE ENTRADA

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PRUEBAS DE ALARMA			[illegible]	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
				Desconexión	Pila	Flujo							
19480	6.7	98.0	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Man t. preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	2 horas	[illegible]	X		Cual?
2. RUIDO [illegible]	Si	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	X		4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN X

5. [illegible]	
6. [illegible]	Bueno
7. CONTROL DE TEMPERATURA	Si

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
	[illegible]	[illegible]	4.8v
	Prueba de Fugas	[illegible]	ok
	[illegible]	[illegible]	ok
	[illegible]	[illegible]	ok
	[illegible]	[illegible]	fuerte

Descripción del diagnóstico identificado

REPUESTOS USADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba - Simulación	Descripción	Resultado
	[illegible]	[illegible]	85
	[illegible]	[illegible]	10
	[illegible]	[illegible]	activo
	[illegible]	[illegible]	activo
	[illegible]	[illegible]	activo

PARÁMETROS DE SALIDA

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PRUEBAS DE ALARMA			[illegible]	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
				Desconexión	Pila	Flujo							
19482	6.5	98.3	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Funciona correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.