ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

[illegible]		[illegible]		[illegible]	No. Orden

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

[illegible]	AW - 1356B	Fecha inicio	26/02/21 7:45	Fecha fin	26/02/21 9:49

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PRUEBAS DE ALARMA			[illegible]	[illegible]	[illegible]	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]		
	7179	63	96.6	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. Correctivo

1. [illegible]	[illegible]	90 min	[illegible]	X	[illegible]	[illegible]
2. [illegible]	[illegible]	[illegible] X	3. ESTADO DE MANGUERAS	[illegible]	[illegible] X	4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN X [illegible]

5. [illegible]

6. ESTADO DE LAS [illegible]	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	[illegible]	Si	[illegible]

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
	[illegible]	[illegible]	4.6v
	Prueba de fugas	[illegible]	ok
	[illegible]	[illegible]	ok
	[illegible]	[illegible]	ok
	[illegible]	[illegible]	45-40

[illegible]

REPUESTOS USADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	Manguera tubo refrigeración	1			

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
	[illegible]	[illegible]	ES
	[illegible]	[illegible]	10
	[illegible]	[illegible]	ok
	[illegible]	[illegible]	ok
	[illegible]	[illegible]	ok

[illegible]	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	Flujo a 0"				BASE	MANILLA		
	7180	62	97.4	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Correcto funcionamiento

[illegible] Wilmar G.