

Nombre: _____ Servicio: _____ Asesor: _____ Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
 Equipo: **W-902B** Fecha Inicio: **07/01/21** 10:35 Fecha Fin: **07/01/21** 12:00

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA
 SI: NO: **FECHA INICIO AISLAMIENTO:** _____ **FECHA FIN AISLAMIENTO:** _____

FALLA:	TIPO:	CLASE:	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SI REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

ÁREA DE MANTENIMIENTO

PRUEBAS DE ALARMA	RELLANOS	FLUIDOS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES										
							REGULACIÓN	PRE	TEMPERATURA	RELLANOS	FLUIDOS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS		
64963958	5:	5:	5:	ES	5:	5:	5:	5:	5:	5:	5:	5:	5:	5:	5:	Manq. preventivo
1. CECIDADO	Tiempo de la prueba: 70 min		Temperatura: 100	Control Alarma: OK	SI	Cal*										
2. RUEDA EXTENSA	SI	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	X	Mala								
3. DAÑOS EN HTS SENS																
4. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	SI	Con Sobrecalentamiento										

LISTA DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pta S.T. 0	Verificar estado de la pta	4.80
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica control de alarma a través	OK
6	Calor		OK

REPUESTOS USADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Descripción	Resultado
1	Prueba de presión	OK
2	Prueba de fuga	OK
3	Prueba de alarma	OK
4	Prueba de temperatura	OK
5	Prueba de control de alarma	OK

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS DE ALARMA	RELLANOS	FLUIDOS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES									
							REGULACIÓN	PRE	TEMPERATURA	RELLANOS	FLUIDOS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	
64963958	5:	5:	5:	ES	5:	5:	5:	5:	5:	5:	5:	5:	5:	5:	Correcto funcionamiento

FECHA MANTENIMIENTO: **07/01/21** **Wilmor Co.**