ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	[illegible]
Versión: 1	Fecha Actualización: [illegible]
Página 1 de 2	

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	Fecha Inicio		Fecha Fin	
AW - 2413 B	15/A1/21	10:45	15/51/21	12:19

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
			filtro lateral	2		Si	X	No	
			filtro central	1		Si	X	No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

Hr. Mantenimiento					PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
							"Flujo a 0"				BASE	MANIJA		
1236	6.1	97.5	Si	Si	Si	ES		Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90min	Genera Alarma	NO X	Si		Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno X		Malo	4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Bueno X		Malo

5. [illegible] IDENTIFICADOR

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si	Con Sobrecalentamiento	

DIAGNOSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
	[illegible]	[illegible]	4.8v
	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	ok
	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	ok
	[illegible]	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	ok
	Prueba de alarma	[illegible]	fuerte

Descripción del diagnóstico identificado

REPUESTOS USADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
	[illegible]	Se verifica activación de alarmas (LL - LF - ES)	ES
	Flujo Máximo	[illegible]	Lo
	[illegible]	Activación alarma sonora	activo
	[illegible]	[illegible]	activo
	[illegible]	[illegible]	activo

PARAMETROS DE SALIDA

Hr. Mantenimiento					PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
							"Flujo a 0"				BASE	MANIJA		
1238	6.	97.3	Si	Si	Si	ES		Si	Si	Si	Si	Si	Si	funciona correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO	Wilmer G.