ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: ORD-MANT-FOR
Versión: 1 Fecha actualización: 16/08/2013
Página 1 de 2

Fecha Solicitud | Prioridad # | Realizar Mantenimiento a | No. Orden

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Nombre Equipo: NN-4679B | Fecha Inicio: 16/9/13 10:15 | Fecha Fin: 16/9/13 12:00

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

FACTORES SUBJETIVOS OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	CAMBIO	CLASE CAMBIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EL REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE PRUEBA

Nº Mantenimiento	CONCEPTO	PRESIÓN	ORDEN	FUNCIONES	PRUEBAS DE ALARMA: Desbordamiento	Pila	Tipo a 5"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
														Mant.
1	1765	62	95.5	Si	S:	S:	ES	S:	S:	Si	NO	S:	Si	Preventivo

1 CICLADO: Tiempo de la prueba: 90 min | Control Alarma: [X] | Cant:

2 PRUEBA ESTANQ: [X] | 3 ESTADO DE MANGUERAS: Rota [X] Mala: | 4 SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno [X] Malo:

5 CHEQUEO DE ALARMAS:

6 ESTADO DE LOS CONTACTOS: Bueno | 7 CONTROL DE TEMPERATURA: Rueda: Si | Con Sobrecalentamiento:

DIAGNÓSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
			4 Bar
			OK
			OK
			OK
			Fuerte

Recomendaciones del Diagnóstico identificado:

REPUESTOS USADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba - Actividad	Descripción	Resultado
			ES
			Lo
			Breno
			Breno
			Breno

PARAMETROS DE PRUEBA

Nº Mantenimiento	CONCEPTO	PRESIÓN	ORDEN	FUNCIONES	PRUEBAS DE ALARMA: Desbordamiento	Pila	Tipo a 5"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
														Funciona
														Correctamente
1	1763	61	94.8	Si	S:	S:	S:	ES	S:	S:	S:	Si	S:	FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer Gz