ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	
Versión	Fecha Actualización
Página 1 de 2	

				No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

	NV-113 B	Fecha inicio	15/1/21	10:30	Fecha Fin	19/01/21 11:15

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLACA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
	X		Base	1		Si	X	No	
	X		Rejilla Central	1		Si	X	No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

					PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"							
7793	6.1	96.7	Si		Si	Si	ES	Si	Si	NO	Si	Si	Si	Mant. Correctivo

1.	Tiempo de la prueba	20 min	Genera Alarma	No X	Si		Cuál?	

2.	Si		X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno X		Malo	4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Bueno X		Malo

5.

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si	Con Sobrecalentamiento	

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
		Verifica voltaje de la pila	4.8V
		Se verifica conexión neumatica del equipo	OK
		Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
		Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte

REPUESTOS USADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
		Se verifica activación de alarmas	ES
	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo)	Lo
		Activación alarma sonora	activo
			activo
			activo

					PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"							
7793	6.1	96.5	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si		Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmar G.