ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: GMTAMECPR1005
Versión: 1 Fecha Actualización: 02/06/2019
Página 1 de 2

Fecha Mantenimiento: | Revisión #: | Auxiliar Mantenimiento: | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: DM170B151789 | Fecha Inicio: 22/01/21 10:00 | Fecha Fin: 22/01/21 12:27

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

REPORTADO OPERACIÓN DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

ÁREA DE MANTENIMIENTO

PARÁMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (PSI)	ORIGEN (MPa - MPa)	FLUJOMETRO (lb-hr)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (X - No)	Pito (X - No)	"Flujo a 5" (LPM)	REALIZAR (SI - No)	FILTROS (SI - No)	BASE (SI - No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANILA (SI - NO)	RUEDAS (SI - No)	OBSERVACIONES
	8445	8.4	96.0	NO	Si	Si	N.A	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Equipo con flujometro malo

DIAGNÓSTICO TALLER

1. OBSERVACIONES: | Tiempo de duración: 20 min | Genera Alarma: X | SI | Cual?
2. RUIDO EXTRAÑO: Si [ ] No [X] | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buena [X] Malas [ ] | 4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN: Bueno [X] Malo [ ]
5. DAÑOS NO ESPECIFICADOS:
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bueno | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena Si | Con Sobrecalentamiento:

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Chequeo Pila 9 V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se realiza conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido de en agudo y fuerte	
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del diagnóstico identificado:

LABORES REALIZADAS

REPUESTOS USADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba (simulación)	Descripción	Resultado
1	Flujo a 5 (Cero Aguinaldo)	Se verifica activación de alarmas (LL - LI - LF)	N.A
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED flujo a LED amarillo y LED rojo)	N.A
3	Desconexión neumática	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión sensor de flujo	Desconexión eléctrica	N.A
5	Activación de válvula de aire	Obstruir manguera de salida de aire del compresor	N.A
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARÁMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (PSI)	ORIGEN (MPa - MPa)	FLUJOMETRO (lb-hr)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (X - No)	Pito (X - No)	"Flujo a 5" (LPM)	REALIZAR (SI - No)	FILTROS (SI - No)	BASE (SI - No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANILA (SI - NO)	RUEDAS (SI - No)	OBSERVACIONES
	8445	8.4	96.0	NO	Si	Si	N.A	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Presenta flujometro malo Equipo de Medist

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.