ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: GADHMN-FR-008
Versión: 1 Fecha de Implementación: 26/03/2013
Página 1 de 2

Fecha Reporte: | Reportado a: | Asesor Mantenimiento: | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: FUN-311B | Fecha Inicio: 25/01/21 10:50 | Fecha Fin: 25/01/21 12:36

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

RUTINA SINOPTICO OPERACION DE EQUIPO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SI. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO	
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	CONSECTIVO	PRESION	ORIGENIC	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexion (S-No)	Pila (S-No)	Flujo x 5' (S-No)	REJILLAS (S-No)	FILTROS (S-No)	BASE (S-No)	CODIGO DE BARRAS: BASE (S-No)	Interior (S-No)	RUEDAS (S-No)	OBSERVACIONES
	(mm)	(L / Min)	(Min - Max)	(S-No)										
	25448	6.1	90.0	X	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Rta 7. Correctivo

1. EQUIPO:	Tiempo de la prueba:	90 min	Genera alarma:	No [X]	Si [ ]	Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO:	Si [ ]	No [X]	3. ESTADO DE MANGUERAS:	Buena [X]	Mala [ ]	4. SISTEMA DE REFRIGERACION:	Buen [X] Mal [ ]
5. DIAGNOSTICADO:							
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES:	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA:	Bueno	Si	Con Sobrecalentamiento:		

DIAGNOSTICO SALIDA

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Prueba Pila (S-N)	Verifica voltaje de la pila	4.5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido de alarma y fuerte	Ajuste
6	Otros		
7	Otros		

Observaciones del diagnostico del equipo:

LABORES REALIZADAS

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Manguera femix	1			
	Filtro interno	1			

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Pruebas / Simulacion	Descripcion	Resultado
1	Flujo x 5' (Cierre Rejillas)	Se verifica activacion de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Pico Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo y LED amarillo y ULLO-ES)	20
3	Desconexion electrica	Activacion alarma sonora	Bueno
4	Desconexion arrastre de flujo	Desconexion electrica	Bueno
5	Activacion de valvula de alivio	Disparo manguera de salida en area de concentrado	Bueno
6	Otros		
7	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	CONSECTIVO	PRESION	ORIGENIC	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexion (S-No)	Pila (S-No)	Flujo x 5' (S-No)	REJILLAS (S-No)	FILTROS (S-No)	BASE (S-No)	CODIGO DE BARRAS: BASE (S-No)	Interior (S-No)	RUEDAS (S-No)	OBSERVACIONES
	(mm)	(L / Min)	(Min - Max)	(S-No)										
	25447	6.2	96.5	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.