# ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO

Página 1 de 2

| | | | | No. Orden | |
|---|---|---|---|---|---|

## IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

| Código Equipo | 91200 617076 | Fecha Inicio | 27/01/21 10:03 | Fecha Fin | 27/01/21 12:03 |
|---|---|---|---|---|---|

| EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA | SI | | NO | X | FECHA INICIO AISLAMIENTO | | FECHA FIN AISLAMIENTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| FALLA | DAÑO | CLASE DAÑO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | ID. REPORTE | REPUESTO CAMBIADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

## ANTA DE MANTENIMIENTO

| | | | | PRUEBAS DE ALARMA | | | | | | CODIGO DE BARRAS | | RUEDAS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Desconexión | Pila | "Flujo a 0" | | | | | | | |
| 1335 | 83 | 983 | Si | Si | Si | N.A | Si | Si | Si | N.A | Si | Si | Mant. preventivo |

| 1. [illegible] | Tiempo de la prueba | 2 horas | Genera Alarma | X | Si | | Cual? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2. [illegible] | Si | | No | X | 3. ESTADO DE MANGUERAS | Bueno X | | Malo | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION | Bueno X | | Malo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

5. [illegible]

| 6. [illegible] | Bueno | 7. CONTROL DE TEMPERATURA | Bueno | Si | [illegible] |
|---|---|---|---|---|---|

## SET DE PRUEBAS

| No. | Prueba | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | [illegible] | [illegible] | OK |
| 2 | Prueba de Fugas | [illegible] | OK |
| 3 | [illegible] | [illegible] | OK |
| 4 | [illegible] | [illegible] | OK |
| 5 | Prueba de alarma | [illegible] | fuerte |
| 6 | | | |
| 7 | | | |

## REPUESTOS USADOS

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT | CODIGO | DESCRIPCION | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

| No. | Prueba / Simulación | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | [illegible] | [illegible] | N.A |
| 2 | [illegible] | [illegible] | N.A |
| 3 | [illegible] | [illegible] | OK |
| 4 | [illegible] | [illegible] | N.A |
| 5 | [illegible] | [illegible] | N.A |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |

| | | | | PRUEBAS DE ALARMA | | | | | | CODIGO DE BARRAS | | RUEDAS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Desconexión | Pila | "Flujo a 0" | | | | | | | Funciona correctamente |
| 1357 | 83 | 97.9 | Si | Si | Si | N.A | Si | Si | Si | N.A | Si | Si | FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmar G. |