ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: QAD-MAN-FR-089
Versión: 3 Fecha Actualización: 2020/02/20
Página 1 de 2

Fecha Formato: | Recibido #: | Auxiliar Mantenimiento: | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Campo/Bodega: MN-322E | Fecha Inicio: 28/01/21 10:53 | Fecha Fin: 28/01/21 12:50

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]

DETALLES ADICIONALES DAÑOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA En Mantenimiento

CONDUCTIVIDAD (mS/cm)	PRESION (0 - 1 Mpa)	ORIGEN (80% - 99%)	FLUJOMETRO (0 - 4 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si / No)	Pila (Si / No)	Flujo a 6" (1.5 - 3.5 lpm)	REJILLAS (Si / No)	FILTROS (Si / No)	BASE (Si / No)	CODIGO DE BARRAS: SALIDA (Si / No)	CODIGO DE BARRAS: MANGUERA (Si / No)	RUEDAS (Si / No)	OBSERVACIONES
1065	6.6	81.7	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Man. Correctivo

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: 15 min | Genera Alarma: No [ ] Si [X] | Cual?: LO
2. RUIDO EXTRAÑO: Si [ ] No [X] | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Rota [X] Roce [ ] | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bien [X] Mala [ ]
5. DAÑOS EN ATTACHADOS:
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bueno | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena Si | Con Sobrecalentamiento:

DIAGNOSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Conexión Pila 9 V	Verifica voltaje de la pila	9.6V
2	Prueba de Fugas	Se verifica ausencia de fugas en el equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del diagnóstico identificado:

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Orillas	2			
	Mangas	2			
	Tuercas	2			

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Nivel 1 (Cama Superior)	Se verifica activación de alarmas (LL - LU - EU)	ES
2	Flujo Mínimo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo + LED amarillo y SILENCE)	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Obstrucción tubería de flujo	Obstrucción línea salida flujo	OK
5	Obstrucción de salida de aire	Obstruir manguera de salida de aire (si con grupo)	OK
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA En Mantenimiento

CONDUCTIVIDAD (mS/cm)	PRESION (0 - 1 Mpa)	ORIGEN (80% - 99%)	FLUJOMETRO (0 - 4 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si / No)	Pila (Si / No)	Flujo a 6" (1.5 - 3.5 lpm)	REJILLAS (Si / No)	FILTROS (Si / No)	BASE (Si / No)	CODIGO DE BARRAS: SALIDA (Si / No)	CODIGO DE BARRAS: MANGUERA (Si / No)	RUEDAS (Si / No)	OBSERVACIONES
1065	6.6	97.9	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Funciona Correctamente

ITEMS MANTENIMIENTO: Wilmer L.