ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: GAD-MAN-CTR-026
Versión: 2 Fecha Actualización: 2020/02/13
Página 1 de 2

Fecha Formación | Remisión # | Auxiliar Mantenimiento | No. Orden

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: NN - 2008B | Fecha Inicio: 30/3/21 8:25 | Fecha Fin: 30/3/21 10:27

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO X | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

SISTEMA REPORTADO DAÑADO DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPOSTE	REPUESTO CAMBIADO
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

ÁREA DE MANTENIMIENTO

PARÁMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	PRUEBAS DE ALARMA: Pila	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo x 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA	RUEDAS	OBSERVACIONES
	(Hrs)	(L / PM)	(90% - 96%)	(Si / No)	(Si / No)	(Si / No)	(ES / LO)	(Si / No)	(Si / No)	(Si / No)	(Si / No)	(Si / No)	(Si / No)	
	23163.5	96.8	SI	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Normal. Presenta

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: 90 min | Genera Alarma: NO X | Si | Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: Si | No X | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Rota X | Nulas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bajo X | Malo

5. DAÑOS EN NOTIFICADOS

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bueno | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Rueda: Si | Con Intervención Humana

DIAGNÓSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 9 V	Verifico voltaje de la pila	4.3 V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión electrica	Se verifican las conexiones electricas del equipo	OK
4	Conexión electronica	Se verifican las conexiones electronicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido de la alarma y fuente	Leve
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnostico identificado

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo x 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - ES)	ES
2	Fuga Mezcla	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo + LED amarillo + SONIDO)	LO
3	Desconexión electrica	Activación alarma sonora	OK
4	Endonasal tapada de flujo	Desconexión línea electrica	OK
5	Activación de válvula de seguridad	Observar manómetro de salida de aire del concentrador	OK
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARÁMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	PRUEBAS DE ALARMA: Pila	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo x 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA	RUEDAS	OBSERVACIONES
	(Hrs)	(L / PM)	(90% - 96%)	(Si / No)	(Si / No)	(Si / No)	(ES / LO)	(Si / No)	(Si / No)	(Si / No)	(Si / No)	(Si / No)	(Si / No)	
	23164	96.6	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si		Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: Vol/mc. G.