



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
EAD-MAV-FB-008
Fecha Actualización: 05/05/2018
Página 1 de 2

Fecha Remisión: Remisión #: Auxiliar Mantenimiento: No. Orden:

Identificación del Equipo
Codigo Equipo: 7F55E2019670371 Fecha Inicio: 02/10/21 7:30 Fecha Fin: 02/10/21 10:03

Equipo contaminado por posible plaga: SI NO X FECHA INICIO AISLAMIENTO: FECHA FIN AISLAMIENTO:

Table with columns: FALLA, BANDA, CLASE BANDA, DESCRIPCION, CANTIDAD, ID. REPORTE, ESTADO CARGADO. Includes a 'DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE' section.

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OMBREGIO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA (Desconexión, Pila, "Flejo a 0"), NEBLAS, FILTROS, BARRAS, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS. Includes sections for 1. CICLADO, 2. RUIDO EXTRAÑO, 3. ESTADO DE MANGUERAS, 4. SISTEMA DE REFRIGERACION, 5. DAÑOS IDENTIFICADOS, 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES, 7. CONTROL DE TEMPERATURA.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Contains test results for voltage, leaks, electrical connections, electronic connections, and alarm tests.

Descripción del diagnóstico identificado: Equipo trabaja más de 13 horas y no presenta alarma o baja pureza

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT.

Table with columns: No., Prueba / Situación, Descripción, Resultado. Contains specific tests for alarm activation, visual/audible signals, electrical disconnection, and hose activation.

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OMBREGIO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, NEBLAS, FILTROS, BARRAS, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS. Includes 'Firma Mantenimiento' and 'Observaciones'.