

Ox.Pro		ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES				FORMA 0	
Fecha		Revista		Auditor		Código	
Mantenimiento		Mantenimiento		Mantenimiento		Mantenimiento	
IDENTIFICACION DEL EQUIPO							
Codigo Equip		Fecha Inicio		Fecha Fin		Hora	
NN-2368 B		08/7/21 12:10		08/9/21 2:06			
EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE FUGA							
FALLA		DESCRIPCION		FECHA FIN AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	
DADO		CLASIFICACION		CANTIDAD		REPORTE	
SI		NO		SI		NO	
DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE							
AREA DE MANTENIMIENTO							
En Mantenimiento		PRESION		FLUJO		OBSERVACIONES	
6.3 991		SI		SI		Mito Preventivo	
L. CICLADO		Tiempo de la prueba		Gener. Alarma		Cual	
2 horas		SI		SI		SI	
3. MODO EXTRAJO		SI		SI		SI	
SI		NO		SI		NO	
4. ESTADO DE MANUENTOS		Buena		Mala		SI	
SI		NO		SI		NO	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS		SI		SI		SI	
SI		NO		SI		NO	
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Buenas		Mala		SI	
SI		NO		SI		NO	
SERVICIOS REALIZADOS							
No.		Prueba		Descripcion		Resultado	
1		Prueba Pila 5.5 V		Verificar voltaje de la pila		5.0V	
2		Prueba de Fugas		Se verifica conexión neumática del equipo		OK	
3		Conexión eléctrica		Se verifican las conexiones eléctricas del equipo		OK	
4		Conexión electrónica		Se verifican las conexiones electrónicas del equipo		OK	
5		Prueba de alerta		Se verifica sonido al no agua a punto		Fuerte	
6		Otra:					
7		Otra:					
Descripcion del dispositivo identificado							
REPLACEMENTOS							
CANT.		DESCRIPCION		CANT.		DESCRIPCION	
PRUEBAS DE VERIFICACION DE LAS LAMPARAS REALIZADAS EN CONCENTRADOR							
No.		Prueba / Descripción		Descripcion		Resultado	
1		Prueba Pila + 5.5V		Se verifica activación de alarma (L1 - L3 - E3)		ES	
2		Prueba Neón		Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L3-E3)		LO	
3		Conexión eléctrica		Activación a línea sensor		OK	
4		Conexión cables de fuga		Documentación línea eléctrica		OK	
5		Activación en silencio de alerta		Control manual en centro de sala de control		OK	
6		Otra:					
7		Otra:					
PRUEBAS DE ALARMA							
En Mantenimiento		PRESION		FLUJO		OBSERVACIONES	
6.1 198.3		SI		SI		PRIMA MANTENIMIENTO	
SI		NO		SI		NO	