

Fecha Revision  Mantenimiento  Analice Mantenimiento  No Obrero

IDENTIFICACION DEL EQUIPO  
 Código Equipo: **NN-4819B** Fecha Hora: **14/9/21 7:11** Fecha Fin: **14/9/21 3:49**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE FLAGA  
 SI  NO  FECHA SICIO AISLAMIENTO  FECHA FIN AISLAMIENTO

FALLA	DATA	CLASIFICADO	DESCRIPCION	CANTIDAD	SI REPORTE	REPLIEGO CAMBIADO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO

DETALLES ADICIONALES DATOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

NUMERARIO	PRUEBAS DE ALARMA	RELIJAS	FILTROS	BASES	CODIGO DE BARRAS	RELIJAS	OBSERVACIONES
6.5920	SI SI SI ES	SI	SI	SI	SI	SI	Mto Preventivo

1. CICLADO: Tiempo de la prueba **90 min**, Genero Alarma  No  X, Valor  D  Qual?

2. BANDO EXTRAÑO:  SI  NO X, 3. ESTADO DE MANUVERAS: Buena, 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Buena  X, Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONDICIONES: Buena, 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena  X, Con Sobrecalentamiento

SETEO PROTECTOR

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S.V.	Verifica voltaje de la pila	5.0V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neutral del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido de su agudo o fuerte	OK
6	Otros		Fuerte
7	Otros		

Descripción del diagnóstico establecido:

CANTIDAD	DESCRIPCION	REPOSICION USADA	DESCRIPCION	CANT

PRUEBAS PLANEA PARA VERIFICACION DE LOS LAMPIRIS REALIZADOS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Descripción	Descripción	Resultado
1	Pila + 8 Cables (Regulador)	Se verifica conexión de alambres (LL - LO - EN)	ES LO
2	Pila Alarma	Se verifica conexión de alambres (AL) y sonido (SD) (Pila o LCD amarillo y O/L-LO-EN)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de Red	Desconexión alarma clásica	OK
5	Activación de alarma de agua	Obtención mensaje en tabla de son de alarma	OK
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PRUEBAS DE ALARMA

NUMERARIO	PRUEBAS DE ALARMA	RELIJAS	FILTROS	BASES	CODIGO DE BARRAS	RELIJAS	OBSERVACIONES
6.491.1	SI SI SI ES	SI	SI	SI	SI	SI	