

Identificación del Equipo
 Marca: **DM190815052** Fecha: **15/7/21** Hora: **10:09** Fecha Fin: **15/7/21** Hora Fin: **11:52**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLUGA		SI	NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
FALTA DE OIL / CLASE OIL	DESCRIPCION	DEBITO	SI	REPARTE	REPARTE CAMBIOS	

ÁREA DE MANTENIMIENTO

EQUIPO	SERIAL	TIPO	PRUEBAS DE ALAMBRA				RELLenos	FILTROS	MANTENIMIENTO	CICLO DE CARGAS	REPARTE	OBSERVACIONES
			Desconexión	Ph	Tiempo	Temperatura						
127169971	SI	SI	SI	SI	SI	LO	SI	SI	SI	N/A	SI	Mto Preventivo

SETE DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Prueba de Fugas	Se verifica ausencia de fugas de refrigerante	
2	Prueba de Amortiguamiento	Se verifica que el amortiguamiento esté en su punto	
3	Prueba de Operación	Se verifica que el sistema opere correctamente	
4	Prueba de Presión	Se verifica que la presión sea la adecuada	

Resultado: **Fuerte**

PRUEBAS ESPECÍFICAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LÁSERES VALVULAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Descripción	Resultado
1	Prueba de Fugas	NO
2	Prueba de Amortiguamiento	NO
3	Prueba de Operación	NO
4	Prueba de Presión	NO

Resultado: **LO LO OK N/A N/A**

ÁREA DE MANTENIMIENTO

EQUIPO	SERIAL	TIPO	PRUEBAS DE ALAMBRA				RELLenos	FILTROS	MANTENIMIENTO	CICLO DE CARGAS	REPARTE	OBSERVACIONES
			Desconexión	Ph	Tiempo	Temperatura						
127169970	SI	SI	SI	SI	SI	LO	SI	SI	SI	N/A	SI	