

DIAGNOSTICO
EQUIPO: YUWELL 5LTS **SERIE:** 2018040000176

MARCA - MODELO: 5 LPM

MANTENIMIENTO A CARGO DE: DANIEL SUAREZ

INGRESO
FECHA
DIAGNOSTICO 16/06/21
Mal Estado: Si _ No _X_ **Rayones** Si X No __ **Fisuras o golpes** Si _ No __

REVISIÓN FUNCIONAMIENTO
Encendido normal: Si X No __ **Alarmas normales** Si X No __

PRUEBAS
Saturación %: 94,4% A 3,8 LPM **Electrovalvula en buen estado** Si_X No _ **Compresor en buen estado** Si X_ No _

* Saturacion por debajo de 90% a 3LPM deberá necesitar recarga tamiz

OBSERVACIONES DEL ESTADO FISICO DEL EQUIPO

EL EQUIPO SE ENCUENTRA CON RAYONES LEVES Y SUCIEDAD.

DIAGNÓSTICO

EL EQUIPO REQUIERE LIMPIEZA INTERNA, EXTERNA, EL EQUIPO NECESITA MENTENIMIENTO ELECTROVALVULA .

1. SE HACE REVISIÓN INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO.	Si X No __	SE ADJUNTA REGISTRO FOTOGRAFICO
2. REQUIERE CAMBIO DE FILTROS INTERNOS Y EXTERNOS	Si _ No_X_	
3. REQUIERE RECARGA DEL TAMIZ	Si _ No_X_	94,4% A 3,8LPM
4. REPARACIÓN COMPRESOR	Si __ No X	
5. CAMBIO DE COMPRESOR	Si _ No_X_	
6. CAMBIO DE LA TARJETA	Si __ No_X	
7. CAMBIO DE ELECTROVALVULA	Si __ No_X_	MANTENIMIENTO DE ELECTROVALVULA

REGISTRO FOTOGRAFICO PARTE EXTERNA

ACCIONES REALIZADAS

SE REALIZO MANTENIMIENTO DE LAS ELECTROVALVULAS, VERIFICANDOSE BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CICLADO, SE REALIZARON LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTES DE SATURACION POR MAS DE DOS HORAS, EVIDENCIADO BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y SATURACION ESTABLE.

Realizo	DANIEL SUAREZ	Reviso	
Cargo	Director	Cargo	
Fecha	Junio 16 de 2021	Fecha	
Firma		Firma	