

DIAGNOSTICO

EQUIPO:	YUWELL 3LTS	SERIE:	9F302018070000039
---------	-------------	--------	-------------------

MARCA - MODELO:	3LPM
-----------------	------

MANTENIMIENTO A CARGO DE:	DANIEL SUAREZ
---------------------------	---------------

INGRESO

FECHA	DIAGNOSTICO 16/06/21
-------	----------------------

Mal Estado:	Si _ No _X_	Rayones	Si X No __	Fisuras o golpes	Si _ No __
-------------	-------------	---------	------------	------------------	------------

REVISIÓN FUNCIONAMIENTO

Encendido normal:	Si X No__	Alarmas normales	Si X No__
-------------------	-----------	------------------	-----------

PRUEBAS

Saturación %:	93,6% A 2,9LPM	Electrovalvula en buen estado	Si_X No _	Compresor en buen estado	Si X_ No _
---------------	----------------	-------------------------------	-----------	--------------------------	------------

\* Saturacion por debajo de 90% a 3LPM deberá necesitar recarga tamiz

OBSERVACIONES DEL ESTADO FISICO DEL EQUIPO

EL EQUIPO SE ENCUENTRA CON RAYONES LEVES Y SUCIEDAD.

DIAGNÓSTICO

EL EQUIPO REQUIERE LIMPIEZA INTERNA, EXTERNA, EL EQUIPO NECESITA REPARACION DE COMPRESOR.

1. SE HACE REVISIÓN INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO.	Si X No__	SE ADJUNTA REGISTRO FOTOGRAFICO
2. REQUIERE CAMBIO DE FILTROS INTERNOS Y EXTERNOS	Si _ No_X_	
3. REQUIERE RECARGA DEL TAMIZ	Si _ No_X_	93,6% A 2,9LPM
4. REPARACIÓN COMPRESOR	Si__No X	
5. CAMBIO DE COMPRESOR	Si _ No_X_	
6. CAMBIO DE LA TARJETA	Si__No_X	
7. CAMBIO DE ELECTROVALVULA	Si __ No_X_	

REGISTRO FOTOGRAFICO PARTE EXTERNA



ACCIONES REALIZADAS

SE REALIZO REPARACION COMPRESOR, SE INSTALO Y SE REALIZARON LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTES DE SATURACION POR MAS DE DOS HORAS, EVIDENCIADO BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y SATURACION ESTABLE.

Realizo	DANIEL SUAREZ	Reviso	
Cargo	Director	Cargo	
Fecha	Junio 16 de 2021	Fecha	
Firma		Firma	