ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

OXPro

FORMATO
Código: GADHMA-PT-028
Versión: 1 Fecha Actualización: 15/06/2019
Página 1 de 1

Fecha Remisión: | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: DT2005152 39 | Fecha Inicio: 27/05/21 10:05 | Fecha Fin: 28/05/21 10:46

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
						SI / NO
						SI / NO
						SI / NO
						SI / NO
						SI / NO
						SI / NO
						SI / NO

DETALLES ADICIONALES DAÑOS POR PACIENTE:

ASEO Y MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HUMIDIFICADOR	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	"Flujo a 0"	INCUBLAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS: BASE	MANIJA	RUEDAS	OBSERVACIONES
	(Si/No)	(6-7 PSI)	(90% - 95%)	(Si/No)	(Si/No)	(Si/No)	(Si/No)	(Si/No)	(Si/No)	(Si/No)	(Si/No)	(Si/No)	(Si/No)	
	1262	8.5	98.6	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Mant Preventivo

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: 6 horas | Correcto Alarma: X | Si | No | Cual?:

2. RUIDO EXTRAÑO: Si | No: X | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Bueno: X | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno: X | Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bueno | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Bueno | Si | Con Sobrecalentamiento:

8. CONCLUSIONES

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 6 V	Verificar carga de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexion neumatica del equipo	OK
3	Conexión electrica	Se verifican las conexiones electricas del equipo	OK
4	Conexión electronica	Se verifica conexion electronica del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido a la alta o baja	Fuerte
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnóstico identificado: Se deja trabajando por más de 6 horas y funciona Correctamente.

REPUESTOS UTILIZADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICAR LA CALIDAD DEL MANTENIMIENTO

No.	Prueba / Simulacion	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujometro)	Se verifica activacion de alarma (Luz - LED-ES)	N.A
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma (Luz - LED Roja y LED amarilla y ALARMA)	N.A
3	Desconexión electrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión toma de flujo	Desconexión linea electrica	N.A
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire del compresor	N.A
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

En Mantenimiento	HUMIDIFICADOR	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	"Flujo a 0"	INCUBLAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS: BASE	MANIJA	RUEDAS	OBSERVACIONES
	(Si/No)	(6-7 PSI)	(90% - 95%)	(Si/No)	(Si/No)	(Si/No)	(Si/No)	(Si/No)	(Si/No)	(Si/No)	(Si/No)	(Si/No)	(Si/No)	
	1269	8.5	93.2	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.