



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Forma: OX-100-00000000
Fecha de Emisión: 05/08/2016
Página: 1 de 1

Fecha: [] Remedio: [] Lugar: [] No. Orden: []

Identificación del Equipo: **NAV-1786 B** Fabrica: **Zilas/ta** 7.32 Marca: **Zilas/ta** 9.12

Equipo contaminado por posible plaga: SI NO Fecha inicio aislamiento: [] Fecha fin aislamiento: []

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPLACIO	CAMBIOS

DETALLES ADICIONALES PAGOS POR PACIENTE

ÁREA DE VERIFICACIÓN

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESIÓN	CARGANDO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA					CÓDIGO DE BARRAS	BIEDAS	OBSERVACIONES
					Descripción	PIA	"Yoga 2"	BIEDAS	BIEDAS			
9501	6.7	97.6	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mant preventivo
1. CICLADO	Tiempo de la prueba		90min	Tiempo alarma		X	SI	SI	SI	SI	SI	
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	NO	X	ESTADO DE MANGUERAS		X	SI	SI	SI	SI	SI	
3. DAÑOS IDENTIFICADOS												
4. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno					1. CONTROL DE TEMPERATURAS		SI	Los sistemas funcionan			

Nº	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado PIA S.S.V	Se verifica el estado de la PIA	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica el estado de las mangueras del equipo	OK
3	Comerzo eléctrica	Se verifica el estado de las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Comerzo mecánica	Se verifica el estado de las conexiones mecánicas del equipo	OK
5	Prueba de alerta	Se verifica el estado de la alarma	OK
6	Otro		
7	Otro		

CÓDIGO	DESCRIPCION	DAÑO	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANT

Nº	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga (0) (Carga Simulada)	Se verifica el estado de la alarma (PIA) (0) (Carga Simulada)	SI
2	Fuga (100%)	Se verifica el estado de la alarma (PIA) (100%) (Carga Simulada)	SI
3	Comerzo eléctrica	Alarma - alarma eléctrica	activo
4	Comerzo mecánica de fuga	Comerzo - fuga mecánica	activo
5	Activación de alarma de alta	Alarma - alta de concentración	activo
6	Otro		
7	Otro		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESIÓN	CARGANDO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA					CÓDIGO DE BARRAS	BIEDAS	OBSERVACIONES
					Descripción	PIA	"Yoga 2"	BIEDAS	BIEDAS			
9502	6.2	97.6	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Funciona correctamente
Firma Manti: []											Zilas/ta	