



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
 Código: SMI-MAL-PR-003
 Versión: 1 Fecha Actualización: 05/06/2019
 Página 1 de 2

Fecha Recepción: _____ Remisión # _____ Auxiliar Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

Código Equipo: **D190515181** Fecha Inicio: **9.23** Fecha Fin: _____

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: _____ FECHA FIN AISLAMIENTO: _____

FALTA	CANT.	PLAZA	CANT.	DESCRIPCION	CANTIDAD	FE. SEPTOR	ALISTADO	REPOSTO	CAMBIO

OTROS DATOS CONDICIONALES DEL EQUIPO PACIENTE

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	ONGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flejo a 0"				BAR	VALVA		
2019					Si	Si		Si	Si	Si				mant.
1. CICLADO		Tiempo de la prueba			Generó Alarma		No							
2. RUIDO EXTRAÑO		Si	No		3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas			Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Buena	Mala
5. DAÑOS IDENTIFICADOS														
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES														
					Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Bueno					

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	
6	Otros:		
7	Otros:		
Descripción del diagnóstico identificado			

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flejo a 0 (Cilindro Bujinero)	Se verifica activación de alarmas (LL - LD - ES)	
2	Flejo Medico	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y LL-LD-ES)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flejo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de efecto	Control mangos de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	ONGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flejo a 0"				BAR	VALVA		
2019					Si	Si		Si	Si	Si				Funciona correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: *[Signature]*