

Incidentes de Daño o Pérdida

Equipo	Validar	Tipo	Clase	Cantidad	Precio	
<input type="text" value="NN-45768"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Filtro Externo Central - 7F-5	4 - Faltante	<input type="text" value="1"/>	\$ 9000	<input type="button" value="Examinar..."/> Sin thulo.jpg
<input type="text" value="NN-45768"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Filtro Externo Lateral - 7F-5	4 - Faltante	<input type="text" value="2"/>	\$ 10000	<input type="button" value="Examinar..."/> Sin thulo.jpg
<input type="text" value="NN-45768"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Base de Concentrador - 7F-5	3 - Dano total	<input type="text" value="1"/>	\$ 80000	<input type="button" value="Examinar..."/> Sin thulo.jpg
<input type="text" value="NN-45768"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Rejilla de Filtro Central - 7F-5	3 - Dano total	<input type="text" value="1"/>	\$ 15000	<input type="button" value="Examinar..."/> Sin thulo.jpg
Total				\$ 110000		<input type="button" value="CALCULAR"/>

Reparacion de Equipos	Cobro por Daño	Tipo de Cobro	\$ Valor
<input type="text" value="225501"/>	<input type="text" value="110000"/>	Forma de Pago / Razón No Pago	<input type="text" value="daños del equipo"/>
Pagó Sí / No? No	NO PAGO		Observaciones
Aprobado por: Catalina Trujillo Useche			

Recibos

No. CRM - Cuota Moderadora	Concepto	\$ Valor Programado
225501	Cuota Moderadora 2021-6: \$ 36,800 , 2021-7: \$ 36,800 , 2021-8: \$ 36,800 , 2021-9: \$ 36,800 , 2021-10: \$ 36,800	184000.00
Dinero Recibido?	Pago / No Pago	\$ Valor Recaudado

Incidentes de Daño o Pérdida

Equipo	Validar	Tipo	Clase	Cantidad	Precio	
<input type="text" value="NN-45768"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Filtro Externo Central - 7F-5	4 - Faltante	<input type="text" value="1"/>	\$ 9000	<input type="button" value="Examinar..."/> Sin thulo.jpg
<input type="text" value="NN-45768"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Filtro Externo Lateral - 7F-5	4 - Faltante	<input type="text" value="2"/>	\$ 10000	<input type="button" value="Examinar..."/> Sin thulo.jpg
<input type="text" value="NN-45768"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Base de Concentrador - 7F-5	3 - Dano total	<input type="text" value="1"/>	\$ 80000	<input type="button" value="Examinar..."/> Sin thulo.jpg
<input type="text" value="NN-45768"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Rejilla de Filtro Central - 7F-5	3 - Dano total	<input type="text" value="1"/>	\$ 15000	<input type="button" value="Examinar..."/> Sin thulo.jpg
Total				\$ 110000		<input type="button" value="CALCULAR"/>

Reparacion de Equipos	Cobro por Daño	Tipo de Cobro	\$ Valor
<input type="text" value="225501"/>	<input type="text" value="110000"/>	Forma de Pago / Razón No Pago	<input type="text" value="daños del equipo"/>
Pagó Sí / No? Si	NO PAGO		Observaciones
Aprobado por: Catalina Trujillo Useche			

Recibos

No. CRM - Cuota Moderadora	Concepto	\$ Valor Programado
225501	Cuota Moderadora 2021-6: \$ 36,800 , 2021-7: \$ 36,800 , 2021-8: \$ 36,800 , 2021-9: \$ 36,800 , 2021-10: \$ 36,800	184000.00
Dinero Recibido?	Pago / No Pago	\$ Valor Recaudado

68.183.101.57/secura-air/webcm/Paginas/Visita.php

130419859 MANTENIMIENTO CONCENTRADOR PREVENTIVO Exitosa Ir

Observaciones: Cambio de concentrador generado por vencimiento de fecha de mantenimiento preventivo. PC 1

Fallida? [Seleccione]

130420110 ENTREGA DESECHABLES Exitosa Ir

Observaciones: CS creada por el conductor en domicilio del paciente.

Fallida? [Seleccione]

+ Desechables + Cambio Concentrador

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR EL PACIENTE

Observacion

« REGRESAR FIRMAR VISITA >> CONFIRMAR >>

2:02 p.m. 7/10/2021

68.183.101.57/secura-air/webcm/Paginas/Visita.php

* Teléfono 8870665 Tipo de Teléfono Casa +

Incidentes de Daño o Pérdida

Equipo	Validar	Tipo	Clase	Cantidad	Precio	
NW-45768	? ✓	Base de Concentrador - 7F-5	3 - Dano total	1	\$	Examinar... Sin título.jpg
NW-45768	? ✓	Filtro Externo Central - 7F-5	4 - Faltante	1	\$	Examinar... Sin título.jpg
NW-45768	? ✓	Filtro Externo Lateral - 7F-5	4 - Faltante	2	\$	Examinar... Sin título.jpg
NW-45768	? ✓	Rejilla de Filtro Central - 7F-5	3 - Dano total	1	\$	Examinar... Sin título.jpg
Total					\$ 0	CALCULAR

Recibos

No. CRM - Cuota Moderadora	Concepto	\$ Valor Programado
225001	Cuota Moderadora 2021-6: \$ 36,800 , 2021-7: \$ 36,800 , 2021-8: \$ 36,800 , 2021-9: \$ 36,800 , 2021-10: \$ 36,800	184000.00
Dinero Recibido?	Pago / No Pago	\$ Valor Recaudado
Se recibe valor	Efectivo	Valor OK: 184000 - 184000 184000.00

Observaciones

2:05 p.m. 7/10/2021

Correo: Catalina Trujillo | GDI-1-5 Humberto Trujillo | New Query | ctrujillo - Inventario - Eq | 68.183.101.57/secura-air/web | (4) WhatsApp

68.183.101.57/secura-air/webcm/Paginas/Visita.php

Importar marcadores... | YouTube | Redash | Correo | CRM | Gmail | Planner | Forms | WhatsApp | Popular | Bogotá | GPS | Falabella | alkosto | homecenter | Asopagos | SharePoint

* Teléfono: Tipo de Teléfono: Casa

Incidentes de Daño o Pérdida

Equipo	Validar	Tipo	Clase	Cantidad	Precio	
<input type="text" value="NN-45768"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Base de Concentrador - 7F-5	3 - Dano total	<input type="text" value="1"/>	\$ 80000	<input type="button" value="Examinar..."/> Sin thulo.jpg
<input type="text" value="NN-45768"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Filtro Externo Central - 7F-5	4 - Faltante	<input type="text" value="1"/>	\$ 8000	<input type="button" value="Examinar..."/> Sin thulo.jpg
<input type="text" value="NN-45768"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Filtro Externo Lateral - 7F-5	4 - Faltante	<input type="text" value="2"/>	\$ 10000	<input type="button" value="Examinar..."/> Sin thulo.jpg
<input type="text" value="NN-45768"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Rejilla de Filtro Central - 7F-5	3 - Dano total	<input type="text" value="1"/>	\$ 15000	<input type="button" value="Examinar..."/> Sin thulo.jpg
Total					\$ 110000	<input type="button" value="CALCULAR"/>

Concepto: Tipo de Cobro: \$ Valor:

Pagó Sí / No? Forma de Pago / Razón No Pago:

Aprobado por:

Observaciones:

2:05 p.m. 7/10/2021

Correo: Catalina Trujillo | GDI-1-5 Humberto Trujillo | New Query | ctrujillo - Inventario - Eq | 68.183.101.57/secura-air/web | (4) WhatsApp

68.183.101.57/secura-air/webcm/Paginas/Visita.php

Importar marcadores... | YouTube | Redash | Correo | CRM | Gmail | Planner | Forms | WhatsApp | Popular | Bogotá | GPS | Falabella | alkosto | homecenter | Asopagos | SharePoint

* Teléfono: Tipo de Teléfono: Casa

Incidentes de Daño o Pérdida

Equipo	Validar	Tipo	Clase	Cantidad	Precio	
<input type="text" value="NN-45768"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Base de Concentrador - 7F-5	3 - Dano total	<input type="text" value="1"/>	\$ 80000	<input type="button" value="Examinar..."/> Sin thulo.jpg
<input type="text" value="NN-45768"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Filtro Externo Central - 7F-5	4 - Faltante	<input type="text" value="1"/>	\$ 8000	<input type="button" value="Examinar..."/> Sin thulo.jpg
<input type="text" value="NN-45768"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Filtro Externo Lateral - 7F-5	4 - Faltante	<input type="text" value="2"/>	\$ 10000	<input type="button" value="Examinar..."/> Sin thulo.jpg
<input type="text" value="NN-45768"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Rejilla de Filtro Central - 7F-5	3 - Dano total	<input type="text" value="1"/>	\$ 15000	<input type="button" value="Examinar..."/> Sin thulo.jpg
Total					\$ 110000	<input type="button" value="CALCULAR"/>

Concepto: Tipo de Cobro: \$ Valor:

Pagó Sí / No? Forma de Pago / Razón No Pago:

Aprobado por:

Observaciones:

2:05 p.m. 7/10/2021

Incidentes de Daño o Pérdida

Numero reporte: 18347

Equipo	Validar	Tipo	Clase	Cantidad	Precio	
<input type="text" value="NN-45768"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Base de Concentrador - 7F-5	3 - Dano total	<input type="text" value="1"/>	\$ 80000	
<input type="text" value="NN-45768"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Rejilla de Filtro Central - 7F-5	3 - Dano total	<input type="text" value="1"/>	\$ 15000	
<input type="text" value="NN-45768"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Filtro Externo Central - 7F-5	4 - Fallante	<input type="text" value="1"/>	\$ 5000	<input type="button" value="Examinar..."/> Sin thulo.jpg
<input type="text" value="NN-45768"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Filtro Externo Lateral - 7F-5	4 - Fallante	<input type="text" value="1"/>	\$ 10000	<input type="button" value="Examinar..."/> Sin thulo.jpg
Total					\$ 110000	<input type="button" value="CALCULAR"/>

Concepto: Tipo de Cobro: \$ Valor:

Pagó Sí / No? Forma de Pago / Razón No Pago [Seleccione] Observaciones:

Aprobado por:

Ya se realizaron movimientos de repuestos