ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código:	BAD-MAN-F-K-008
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/06/2019
Página 1 de 2	

Fecha Remisión: | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: | No. Orden:

Código Equipo: NN-5633 | Fecha Inicio: 23/10/21. 7:30 | Fecha Fin: 23/10/21 9:07

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO: X | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO		CANTIDAD	No. REPORTE	REPARADO TERMINADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90%- 99%)	FLUJOMETRO (50 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (EL-LO)	Pila (0 l/m)	"Flujo o 0" (LO-ES)	RELEVO (EL-LO)	FILTROS (EL-LO)	BASE (EL-LO)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (EL-LO)	MANGA (EL-LO)	RUEDAS (EL/No)	OBSERVACIONES
	9139	5.4	92.6	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mal Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	2 min	Generó Alarma	No		Si X	Cual? El
2. RUIDO EXTRAÑO	SI		NO X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas X
4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo				
5. DAÑOS IDENTIFICADOS							
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	90 min	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento		

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	SV
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexion neumatica del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones electricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del elegrodtico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Manguera Tubo Refrigeración	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Clorox Hydrostro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES))	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Bueno
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	Bueno
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Bueno
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90%- 99%)	FLUJOMETRO (50 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (EL-LO)	Pila (0 l/m)	"Flujo o 0" (LO-ES)	RELEVO (EL-LO)	FILTROS (EL-LO)	BASE (EL-LO)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (EL-LO)	MANGA (EL-LO)	RUEDAS (EL/No)	OBSERVACIONES
	9140	6.3	95.0	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.