OXIPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO

Fecha	Remisión #
No. Orden	

Serie: 7ECAB2090203YY — Fecha: 21/04/21 — 9:40 — 21/04/21 — 9:12

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FALLA	AÑO	CLASIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN		REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No

DETALLES ADICIONALES REPORTE

Horómetro		Presión	Oxígeno	Flujómetro	Pruebas de alarma: Desconexión	Pruebas de alarma: Baja	Pruebas de alarma: Flujo			Switch	Circuito de baterías:		Ruedas	Observaciones
12414		5.7	94.8	Si	Si	Si	LL	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. Preventivo

1. OXÍGENO — Tiempo de la prueba: 90 min — X

OLOR EXTRAÑO: Si / No X — 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas X — Malas — 4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN: X

5. DAÑOS IDENTIFICADOS

ESTADO DE LAS [illegible]: Buena — Si

Item	Prueba	Descripción	Resultado
	[illegible]	[illegible]	Si
	Prueba de Fuga	Se verifica que no haya fuga en el equipo	OK
	Conexión eléctrica	Se verifican los cables eléctricos del equipo	OK
	[illegible]	[illegible]	OK
	Prueba de alarma	[illegible]	fuerte

Observaciones del [illegible]

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

Item	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
	Flujo y [illegible]	[illegible]	LL
	[illegible]	[illegible]	LL
	Desconexión eléctrica	[illegible]	OK
	Desconexión [illegible]	[illegible]	OK
	Activación de válvula de alivio	[illegible]	OK

Horómetro		Presión	Oxígeno	Flujómetro	Pruebas de alarma: Desconexión	Pruebas de alarma: Máx	Pruebas de alarma: Flujo				Circuito de baterías		Ruedas	Observaciones
12416		6.2	94.9	Si	Si	Si	Es	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Funciona Correctamente

Firma: [illegible]