ORDEN DE MANTENIMIENTO CONDENSADORES

OXIPro

FORMATO	
Código	OXI-MAN-FR-028
Versión	Fecha Actualización: 05/08/2019
	Página 1 de 3

Fecha Remisión | Remisión # | Auditor Mantenimiento | No. Orden

Código Equipo: NV-340 BB | Fecha Ini: 17/09/21 9:00 | Fecha Fin: 18/09/21 10:25

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI | NO X | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

HISTORIAL PERIFERALES O ENGANCHES DE SERVICIO

FALLA	CAMBIO	DESDE CUANDO	DESCRIPCION	CANTIDAD	EL REPORTE	REPUESTO CAMBIADO	
			plumafino	1		SI X	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No

DETALLES ADICIONALES DE LA SOLICITUDE PACIENTE

En Mantenimiento

HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90%-95%)	FLUJOMETRO (5Lmin)	PRUEBA DE ALARMA						CODIGO DE DATOS	RUIDAS	OBSERVACIONES
				Desconexión	Flujo	Flujo x 5						
15099	5.7	94.0	Si	Si	Si	85	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Mant Correctivo

1. CICLADO — Tiempo de la prueba: 10 min — Cant: X — Cant: 85

2. RUIDO EXTRAÑO — SI | NO X — 3. ESTADO DE MANGUERAS — Si X | Malas — 4. SISTEMA DE REFRIGERACION — Bien X | Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bueno — Cal. Sobrecalentamiento: Si

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 9 V		4.6V
2	Prueba de Fugas		OK
3	Conexión eléctrica		OK
4	Conexión electrónica		OK
5	Prueba de alarma	Se verifica con el dedo o tacto	Seguro
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Tarjeta flujo	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)		85
2	Flujo Máximo		10
3	Desconexión eléctrica		Bueno
4	Desconexión tarjeta de flujo		Bueno
5	Activación de válvula de aire		Bueno
6	Otros:		
7	Otros:		
	Otros:		

En Mantenimiento

HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90%-95%)	FLUJOMETRO (5Lmin)	PRUEBA DE ALARMA						CODIGO DE DATOS	RUIDAS	OBSERVACIONES
				Desconexión	Flujo	Flujo x 5						
15502	6.4	93.2	Si	Si	Si	85	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Correcto funcionamiento

FIRMA RESPONSABLE | Wilmer G.