

Fecha Recepción: 01/01/17 Revisión: 166091 Auxiliar Mantenimiento: M. Batino No. Orden: \_\_\_\_\_

Código Equipo: NW-44513 Fecha Inicio: 11/02/2010 Fecha Fin: 11/01/17 11:30

**EQUIPO COLOCADO EN LA UNIDAD**

|                     |    |    |
|---------------------|----|----|
| Kit de mangueiras   | SI | Na |
| Kit de arnés        | SI | Na |
| Kit de herramientas | SI | Na |
| Kit de repuestos    | SI | Na |
| Kit de limpieza     | SI | Na |
| Kit de protección   | SI | Na |

**PRUEBAS DE ALARMA**

| En Mantenimiento            | Mantenimiento | FUSIÓN              | CORRIENTE | FLUJO | PRUEBAS DE ALARMA         |      |       | MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO          | MANTENIMIENTO               | MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO |    |    |
|-----------------------------|---------------|---------------------|-----------|-------|---------------------------|------|-------|---------------|---------------|------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|----|
|                             |               |                     |           |       | Desconexión               | Pila | Flujo |               |               |                        |                             |               |               |               |               |               |               |               |    |    |
| 04426                       | 04426         | 04426               | 04426     | 04426 | SI                        | SI   | SI    | ES            | SI            | NO                     | SI                          | SI            | SI            | SI            | SI            | SI            | SI            | SI            | SI |    |
| 1. CICLADO                  |               | Tiempo de la prueba |           |       | 3h. 20.                   |      |       | Genera Alarma | NO            | X                      | SI                          | SI            | SI            | SI            | SI            | SI            | SI            | SI            | SI | SI |
| 3. RUIDO EXTRAÑO            |               | SI                  | SI        | SI    | 3. ESTADO DE MANGUERAS    |      |       | Buenas        | X             | SI                     | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION |               |               | Bueno         | X             | SI            | SI            | SI            | SI | SI |
| 5. DAÑOS IDENTIFICADOS      |               |                     |           |       |                           |      |       |               |               |                        |                             |               |               |               |               |               |               |               |    |    |
| 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES |               | Buenas              |           |       | 7. CONTROL DE TEMPERATURA |      |       | Buena         | SI            | Con Sobrecalentamiento |                             |               |               |               |               |               |               |               |    |    |

Mtto Correctivo

| Nº | PRUEBA               | DESCRIPCIÓN   | RESULTADO |
|----|----------------------|---|-----------|
| 1  | Estado Pila S.C.V    | Verifica voltaje de la pila                         | SI        |
| 2  | Prueba de Fugas      | Se verifica conexión neumática del equipo           | SI        |
| 3  | Conexión eléctrica   | Se verifican las conexiones eléctricas del equipo   | SI        |
| 4  | Conexión electrónica | Se verifican las conexiones electrónicas del equipo | SI        |
| 5  | Prueba de alarma     | Se verifica sonido si se agota o falta              | SI        |
| 6  | Otros:               |   |           |
| 7  | Otros:               |   |           |

FUEGO

Descripción del diagnóstico identificado

| CODIGO | DEFINICIÓN | CAUSA | EFFECTO | DESCRIPCIÓN | CAUSA |
|--------|------------|-------|---------|-------------|-------|
|        |            |       |         |             |       |

| Nº | PRUEBA                             | DESCRIPCIÓN  | RESULTADO |
|----|------------------------------------|--|-----------|
| 1  | Fuga de Gas (Cámara Suplementaria) | Se verifica conexión de cámaras (L1 - L2 - E2)                                       | SI        |
| 2  | Fuga de Gas                        | Se verifica emisión de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L2-E2)) | SI        |
| 3  | Desconexión eléctrica              | Adaptación alarma sonora   | SI        |
| 4  | Desconexión tarjeta de flujo       | Desconexión línea eléctrica  | SI        |
| 5  | Adaptación de válvula de flujo     | Distribuir manguera de salida de gas de compresión                                   | SI        |
| 6  | Otros:                             |  |           |
| 7  | Otros:                             |  |           |
| 8  | Otros:                             |  |           |

ES TO OF OF OF

| En Mantenimiento | Mantenimiento | FUSIÓN | CORRIENTE | FLUJO | PRUEBAS DE ALARMA |      |       | MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO |    |
|------------------|---------------|--------|-----------|-------|-------------------|------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|
|                  |               |        |           |       | Desconexión       | Pila | Flujo |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |    |
| 04426            | 04426         | 04426  | 04426     | 04426 | SI                | SI   | SI    | ES            | SI            | NO            | SI            | SI            | SI            | SI            | SI            | SI            | SI            | SI            | SI |

Aprobado  
 Mante Batino G.