



Atención al Usuario > Visitas [11971348] OXP-VT-262320 (2022-08-22) - Actualizado hoy (19 Ago 2022)

Información de		Más Información	
Solicitante			
Solicitante Vista	Contacto	Documento	Tipo de Contacto
	LILIANA DIAZ	CC (Cedula Ciudadana) 1020778714	CONYUGUE
Datos de Contacto		Parentesco	
3133613713 (Movil) 3506316884 (I)		CONYUGUE	
Información Personalizada			
Encuesta	[Pendiente]	CalidadServicio	[Pendiente]
Calidad Conductores	[Pendiente]	Realizo Pago	[Pendiente]
Recibo por el Total	[Pendiente]	Valor Pagado	
Calidad Capacitación	[Pendiente]	Comunicación con Call	[Pendiente]
Usuario Encuesta	[Pendiente]	Observacion Encuesta	
Inconsistencia	[Pendiente]	Revisado	[Pendiente]
TipoProtocolo/Visita	[Pendiente]		
Quien Recibe			
Calidad del servicio	[Pendiente]	Observacion de la Visita	
Dirección de Quien Recibe		Departamento de Quien Recibe	
Ciudad de Quien Recibe		Teléfono de Quien Recibe	
Quien Recibió			
Tipo de Tel. Quien Recibe	[Pendiente]		
Ubicación del Paciente			
Ciudad	BOGOTA D.C.	Zona	SAN ISIDRO - PATIOS
Dirección	Transversal 11 A ESTE 94 A 79 CASA INTERIOR 1	Barrio	BARRIO SAN LUIS ALTOS DEL CABO - SAN ISIDRO - PATIOS
Departamento	BOGOTA D.C.		
OS de la visita			
Ordenes de Servicio			
Programación de la Visita			
Vista	OXIPRO SAS	Consecutivo / Empresa	262320
Empresa que Presta el Servicio	OXIPRO SAS	Tipo de Tel. Solicitante	[Pendiente]
Estado	Pendiente	Creado Por Usuario	CYEPES
Solicitante	LILIANA DIAZ (CC 1020778714)	Creado	2022-08-19 10:31
Modificado	2022-08-19 10:31	Última Modificación	CYEPES
Longitud		Latitud	
Recaudo Reportado por Conductor (\$)		Teléfono Solicitante	3133613713
Recaudo Auditado (\$)		Coordenadas Aprobadas?	no
Toma de Datos GPS	[Pendiente]	Corrección de Dirección	
Coordenadas Verificadas en Mapa?	no	NO Visita Manual	
Documento físico		Requiere Auditoriar Documento ?	no
Documento auditado	no	Paciente	CARLOS VELASQUEZ (CC: 1020722129)
Usuario Auditor Documento Grupo	CUND-MOTO	Uti Documentos OCR	
Usuario que firmo		Tipo Firma	
Fecha de Visita	2022-08-22	Tiempo Default	0
Tiempo OS		Tiempo de municipio	0
Autorizada Fallida	no	Documento Revisado	no
Planilla	CUND-MOTO: Cund - MOTO 1 OXIPRO (2022/08/22) - AM	Tiene Novedad Auditoria	no
Sub Estado Visita		Motivo Fallida	[Pendiente]
Comentario Fallida		Contrato de Comodato	
Prioridad	Normal	Evidencia Fallida	
H. de Atención - Desde	08:00	H. de Atención - Hasta	17:00
Forma de Creación	Programada desde Lista de Trabajo	Falla Reportada	A Ninguna Falla Reportada
Ubicación del Paciente	Transversal 11 A ESTE 94 A 79 CASA INTERIOR 1 - BOGOTA D.C.	Entidad (Referencia)	NUEVA EPS
Entidad Principal	NUEVA EPS	Sucursal	NUEVA EPS
Fecha Intento Visita	--	Fecha Visita Exitosa	--
Uti Firma		Uti Pdf	
URL Documento Cobros		Recaudo CM Mes actual	
¿FUMOS AL DOMICILIO?	[Pendiente]		
Observaciones			
Observaciones de Programación	MANTENIMIENTO DOMICILIO - PC1 - SE ESTABLECE COMUNICACIÓN CON LILIANA DIAZ (ESPOSA) TEL: 3133613713- QUIEN AUTORIZA HABEAS DATA, SE LE BRINDA INFORMACIÓN RESPECTO A LA FECHA DEL MANTENIMIENTO Y ACEPTA LA VISITA.		
Información Complementaria			
Programación	AM	Asignado A Grupo	CUND-MOTO
Tipo de Visita	A Domicilio	Movimiento de repuestos realizado?	no
tipo_visita: Campo sin label!	MANTENIMIENTO		

Acciones

- Editar Visita
- Imprimir Visita
- Permitir Fallida
- Cambiar Tipo de firma
- Reportar Novedad de Equipos en el Paciente
- Reportar Novedad con Software
- Reportar Gestion de Soporte a Rutas
- Registrar Ticket de Desempeño

Novedades Asignar

TAG CLOUD

Marcarlo

Mostrando 1 - 1 de 1

Asunto	Estado de Orden	Paciente	Dirección	Barrio	Zona	Fecha Planeada	Fecha Real de Entrega	Hora Servicio (HH:MM)	Sucursal	Asignado a	Acción
MANTENIMIENTO A DOMICILIO - A Domicilio (130491923)	Pendiente	CARLOS VELASQUEZ (CC: 1020722129)	Transversal 11 A ESTE 94 A 79 CASA INTERIOR 1	BARRIO SAN LUIS ALTOS DEL CABO	SAN ISIDRO - PATIOS	2022-08-22			NUEVA EPS	CUND-MOTO	