



Información de Más Información

Table with columns: Solicitante, Contacto, Documento, Tipo de Contacto, Parentesco, Datos de Contacto. Row: RAQUEL LOPEZ, CC (Cedula Ciudadania) 35505716, SOLICITANTE DE SERVICIOS, ENFERMERA, 2110927 (Casa), 3157925750 (celular), 3106234897 (celular)

Table: Información Personalizada. Rows: Encuesta [Pendiente], Calidad Conductores [Pendiente], Recibo por el Total [Pendiente], Calidad Capacitación [Pendiente], Usuario Encuesta [Pendiente], Inconsistencia [Pendiente], TipoProtocolo/Visita [Pendiente]

Table: Quien Recibe. Rows: Calidad del servicio [Pendiente], Dirección de Quien Recibe, Ciudad de Quien Recibe, Quien Recibió, Tipo de Tel. Quien Recibe

Table: Ubicación del Paciente. Rows: Ciudad BOGOTA D.C., Dirección CLL 70 A 8 34 APT 301 BARRIO QUINTA CAMACHO LOCALIDAD CHAPINERO, Departamento BOGOTA D.C., Zona CHICO LAGO, Barrio BARRIO QUINTA CAMACHO - CHICO LAGO

Table: OS de la visita. Row: Ordenes de Servicio

Table: Programación de la Visita. Rows: Visita OXP-VT-262308 (2022-08-22), Empresa que Presta el Servicio OXIPRO SAS, Tipo de Tel. Solicitante [Pendiente], Solicitante RAQUEL LOPEZ (CC 35505716), Modificado 2022-08-19 10:38, Recaudado Reportado por Conductor (\$), Recaudado Auditado (\$), Toma de Datos GPS [Pendiente], Coordenadas Verificadas en Mapa? no, Documento físico, Documento auditado no, Usuario Auditor Documento Grupo CUND-MOTO, Fecha de Visita 2022-08-22, Autorizada Fallida no, Tiene Novedad Auditoria no, Sub Estado Visita, Comentario Fallida, Prioridad Normal, H. de Atención - Desde 08:00, Forma de Creación Programada desde Lista de Trabajo, Ubicación del Paciente CLL 70 A 8 34 APT 301 BARRIO QUINTA CAMACHO LOCALIDAD CHAPINERO, Entidad Principal COMPENSAR EPS, Fecha Intento Visita --, URL Documento Cobros ¿FUMOS AL DOMICILIO? [Pendiente]

Table: Observaciones. Row: Observaciones de Programación MANTENIMIENTO DOMICILIO - PC1 - SE ESTABLECE COMUNICACIÓN CON RAQUEL (ENFERMERA) TEL: 3157925750- QUIEN AUTORIZA HABEAS DATA, SE LE BRINDA INFORMACIÓN RESPECTO A LA FECHA DEL MANTENIMIENTO Y ACEPTA LA VISITA.

Table: Información Complementaria. Rows: Programación AM, Tipo de Visita A Domicilio, tipo_visita: Campo sin label, Asignado A Grupo CUND-MOTO, Movimiento de repuestos realizado? no

Table: Órdenes de Servicio. Row: Asunto MANTENIMIENTO A DOMICILIO - A Domicilio (130491905), Estado de Orden Pendiente, Paciente LUZ REY (CC: 29026827), Dirección CLL 70 A 8 34 APT 301 BARRIO QUINTA CAMACHO LOCALIDAD CHAPINERO, Barrio BARRIO QUINTA CAMACHO, Zona CHICO LAGO, Fecha Planada 2022-08-22, Fecha Real de Entrega, Hora Servicio (HH:MM), Sucursal COMPENSAR EPS, Asignado a CUND-MOTO, Acción

- Acciones: Editar Visita, Permitir Visita, Permitir Fallida, Cambiar Tipo de firma, Reportar Novedad de Equipos en el Paciente, Reportar Novedad con Software, Registrar Gestion de Soporte a Rutas, Registrar Ticket de Desempeño

Notovedades: 6723260-ERROR PROGRAMACION OTROS SERVICIOS-Visitas-11971155(2022) CRISTIAN DAVID YEPES BERMUDEZ Hace 23 8 horas Se detecta un error en la programación del servicio. + Agregar Comentario

TAG CLOUD: Marcarlo