

OxPro **ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES**

Formato: SAC-000079-005
 Código: Versión: 1
 Fecha Actualización: 2006/02/15
 Página: 1 de 2

Fecha Remisión: 17/01/12
 Retorno: 16/01/12
 Auxiliar Mantenimiento: M. Patrino
 No. Orden: _____

Código Equip: NN-801B
 Fecha Inic: 15/01/12 12:30
 Fecha Fin: 15/01/12 2:40

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	NO	FECHA INICIO ASCARIENTO	FECHA FIN ASCARIENTO
intermitente			

En Mantenimiento	NOMENCLATURA	PRESIÓN	CARGO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA							DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES		
					Desconexión	Pila	"Flujo a 2"	ALARMA	FILTRO	BAJE	SISTEMA DE BARRAS			RUEDAS	
210529482	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	MTO COMPLETIVO
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		2h		Genero Alarma		No		X		Si			
3. RUIDO EXTRAÑO		Si		No		X		3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas		X		4. SISTEMA DE REFRIGERACION	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Buenas		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		SI		Con Sobrecalentamiento					

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agitado o fuerte	OK
6	Otras:		
7	Otras:		
Descripción del diagnóstico identificado			

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulador	Descripción	Resultado
1	Fuga + 0 (Clara Sujinero)	Se verifica activación de alarma en (L1 - L2 - E2)	OK
2	Fuga Máxima	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo y LED amarillo y (L1-L2-E2))	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de aire	Operar manguera de salida de aire de sensor	OK
6	Otras:		
7	Otras:		
8	Otras:		

En Mantenimiento	NOMENCLATURA	PRESIÓN	CARGO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA							DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES	
					Desconexión	Pila	"Flujo a 2"	ALARMA	FILTRO	BAJE	SISTEMA DE BARRAS			RUEDAS
210762948	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	APROBADO
FIRMA MANTENIMIENTO: Manuela Patrino G														