

OX Pro		ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES				FORMIO Logo: OGD-MAN-PR-008 Versión: 1 Fecha Actualización: 05/02/2019 Página 1 de 2	
Fecha Remisión	Plantación #	Auxiliar Mantenimiento		No. Orden			
Código Equipo	AN-2514B		Fecha Inicio	25/02/20	7:30	Fecha Fin	25/02/20
EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	X		FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
EFECTUADO POR: []		REVISADO POR: []		AUTORIZADO POR: []		REVISADO POR: []	

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	ODOSORO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLANAS	FILTROS	BAÑOS	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Flujo a 0" (SI-NO)				SI-NO	SI-NO	SI-NO		
1730	6.4	0.9	0.6	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Part. Correctivo
1. DECLARO		Tiempo de la prueba		47 min		Gerenc. Alarma		No		SI		Ox?		No	
2. RUIDO EXTRAÑO		SI		No		3. ESTADO DE MANGUERAS		Bueno		Mala		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		SI		Con Sobrecalentamiento					

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OX
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OX
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OX
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agitado o fuerte	OX
6	Otras:		parte
7	Otras:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.
	7mm x 2	2			

No.	Prueba / Situación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Regulador)	Se verifica actuación de alarmas (LI - LP - ES)	ES
2	Flujo Medio	Se verifica actuación de alarma visual y sonora (LED Rojo y LED amarillo y (L.L.D. ES))	ES
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OX
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	OX
5	Activación de relé de flujo	Control integridad de salida de aire de compresor	OX
6	Otras:		
7	Otras:		
8	Otras:		

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	ODOSORO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLANAS	FILTROS	BAÑOS	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Flujo a 0" (SI-NO)				SI-NO	SI-NO	SI-NO		
1740	6.4	0.9	0.3	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Correcto Fueron rearmados Wilmor G.